


【説明資料：不具合メカニズムと対策】

1. 不具合発生メカニズム



2. 対策

アルミニウム合金製の接続金具に交換し、落下防止ワイヤーを取り付けます。





図 3 対策内容



※1 灯具は、吊具に対して組合せ違いがあります。

※2 ランプは 150W～1000W までの適合品がある。

図 1 器具外形図




図 2 接続金具部拡大図