

事 務 連 絡
平成 30 年 1 月 23 日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課
各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課
各 都 道 府 県 施 設 主 管 課
各 指 定 都 市 施 設 主 管 課
各 都 道 府 県 私 立 学 校 担 当 課
各 国 公 私 立 大 学 施 設 担 当 部 課
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 施 設 担 当 部 課
各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 施 設 担 当 部 課
各 文 部 科 学 省 国 立 研 究 開 発 法 人 施 設 担 当 部 課
各 文 部 科 学 省 独 立 行 政 法 人 施 設 担 当 部 課

御中

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
ス ポ ー ツ 庁 参 事 官 （ 地 域 振 興 担 当 ）

体育館等に設置されている HID 高天井用照明器具の無償点検・修理について

標記について、三菱電機株式会社より、「HID^{※1} 高天井用照明器具」の一部機種において、吊具の接続金具が外れて落下する可能性のあることが判明したとの公表^{※2}があり、平成 30 年 1 月 22 日以降、当該照明器具の製造者である三菱電機照明株式会社が、各機関に対し、ダイレクトメール等を利用して、無償点検・修理について連絡することとなりましたのでお知らせします。

本件は、平成 29 年 11 月 6 日、北海道立高等学校の体育館において、照明器具の落下事故が発生したことを受け、三菱電機株式会社及び三菱電機照明株式会社が、事故原因の調査及び対策を検討^{※3}し実施することになったものです。

北海道立高等学校における事故では、幸いにして人的被害は生じなかったものの、重大な事故につながるおそれがあったと重く受け止めています。

近日中には、三菱電機照明株式会社より、各機関に対し、本件に関する連絡が行われ、必要に応じて詳細な調査が行われることとなりますが、まずは、目視にて、各機関が所有・管理する施設に設置されている高天井用照明器具に落下の危険性（吊具の接続金具が外れて器具本体が電源線のみで保持される状態）が生じていないかの確認をお願いします。

このことについて、都道府県教育委員会施設主管課及び都道府県施設主管課におかれましては、所管の各学校、社会体育施設及びその他都道府県所管施設等へ周知するとともに、

域内の市区町村教育委員会施設主管課及び市区町村施設主管課を通じ、市区町村教育委員会及び市区町村所管の各学校、社会体育施設、その他市区町村所管施設及び民間スポーツ施設等への周知を図られるようお願いします。

また、都道府県私立学校担当課におかれては、所轄の私立学校（専修学校、各種学校を含む）に対して、周知するようお願いします。

※1 HID：高輝度放電ランプ（水銀ランプ・メタルハライドランプ・ナトリウムランプなど）の略称

※2 別添1：HID 高天井用照明器具の無償点検・修理について（三菱電機株式会社ニュースリリース）

※3 別添2：不具合メカニズムと対策

【本件問合せ先】

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課

環境施設企画係 島岡

電話：03-5253-4111（内線 2288）

E-mail：shisetulead-2@mext.go.jp

【参考】HID 高天井用照明器具 ご愛用のお客様へのお詫びと無償点検・修理のお願い

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/oshirase/20180122/>