

土砂災害対応状況

山田町田の浜地区での応急対応

田の浜地区の浸水被害範囲



土砂の流出状況



被災直後



応急対応後



家屋ギリギリを土石流が流下。大型土のう等を設置して再度被災防止を図りました。

被災直後



応急対応後



日常生活に直結する道路は早急に堆積土砂を除去しました。



再度土石流が流下しないようワイヤーネットを設置しました。

田野畑村明戸の沢での応急対応

被災状況



応急対応状況



土砂災害調査

土砂災害危険箇所緊急点検（砂防ボランティア岩手県協会）

- 「土砂災害防止活動に関する協定書」に基づき、砂防ボランティア岩手県協会に土砂災害危険箇所の緊急調査を依頼。
- 協会では、10月21日から11月5日の16日間、延べ40名により111箇所の緊急点検を実施。
※急峻な地形や流出土砂などにより現地の確認が困難な状況下での対応
- 調査の結果、直ちに応急対応が必要なA評価が13箇所報告。
※この土砂災害防止活動の貢献が認められ、国土交通大臣による令和2年度土砂災害防止功労者表彰を受賞。


点検の経過

- ・10月16日 県から協会へ緊急点検を要請
- ・10月21日 緊急点検開始
- ・11月5日 緊急点検終了（延べ40名、111箇所）
- ・11月25日 県土整備部長報告

点検箇所

土砂災害が発生した箇所及び近傍の土砂災害危険箇所について緊急点検を実施。

| | 急傾斜 | 土石流 | 計 |
|------|-----|-----|-----|
| 普代村 | 2 | 3 | 5 |
| 田野畑村 | 10 | 13 | 23 |
| 岩泉町 | 6 | 4 | 10 |
| 宮古市 | 11 | 6 | 17 |
| 山田町 | 2 | 7 | 9 |
| 釜石市 | 25 | 22 | 47 |
| 計 | 56 | 55 | 111 |



点検結果

直ちに応急対応が必要なA評価が13箇所報告。当該箇所は、治山対応などの箇所を除き、災害関連緊急砂防事業や大型土のうによる応急対応などの対策を実施。

| 評価 | 急傾斜 | 土石流 | 計 |
|----|-----|-----|-----|
| A | 3 | 10 | 13 |
| B | 7 | 11 | 18 |
| C | 46 | 34 | 80 |
| - | 56 | 55 | 111 |

急傾斜地の評価

- A：直ちに応急対応するもの
- B：再点検後対応を決めるもの
- C：緊急性が低いもの

土石流の評価

- A：直ちに応急対応するもの
- B：二次点検後対応するもの
- C：通常の点検で対応するもの

令和元年台風19号関連 土砂災害危険箇所緊急点検報告書

点検日：令和元年10月21日～11月5日



砂防ボランティア岩手県協会

土砂災害防止功労者表彰

土砂災害防止活動への貢献が認められ、国土交通大臣による令和2年度土砂災害防止功労者表彰を受賞。

