冷 岩手県 県土整備部

位置図

- 〇沢川においては、令和元年10月をはじめ、過去に家屋の浸水被害が繰り返し発生 しており、令和3年度から、本川合流部への強制排水施設の整備に着手。
- 〇令和4年8月豪雨では、沢川流域において、過去に浸水被害が生じた降雨と同等の雨量 (久慈観測所:時間雨量31mm/h)を観測。
- 〇今回豪雨では、強制排水施設の整備が完了するまでの<u>暫定対応として緊急的に設置した</u> _仮設ポンプが効果を発揮し、家屋浸水は発生せず、洪水被害を軽減。





