

事 務 連 絡
平成 2 9 年 3 月 2 7 日

各都道府県・各指定都市教育委員会学校安全主管課
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 事 務 局
構造改革特別区域法第 1 2 条第 1 項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課
大学を設置する各学校設置会社担当課
各 国 公 私 立 大 学 担 当 課
各 公 私 立 短 期 大 学 担 当 課 御中
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課
各都道府県専修学校各種学校主管課
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課
専修学校を置く国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

学校に対するリコール製品等の情報の周知について

このたび、消費者庁及び経済産業省より、別紙「学校に対するリコール製品等の情報の周知について」により、情報提供がありましたのでお知らせします。

今回の情報提供は、特にリコール製品、経年劣化製品による製品事故の発生及び拡大を防止するためのものであり、学校にある備品に係るリコール製品等の情報をとりまとめた注意喚起用チラシが添付されています（別添）。

ついては、各学校（専修学校・各種学校を含む）においてリコール製品等による製品事故を防止するため、各都道府県教育委員会学校安全主管課にあっては、域内の市区町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管課にあっては、所管の私立学校に対して、都道府県専修学校各種学校主管課及び都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課にあっては、所管又は所轄の専修学校及び各種学校に対して、管下に附属学校及び専修学校を置く各国立大学法人担当課にあっては、管下の附属学校及び専修学校に対して、厚生労働省の専修学校担当課にあっては、所管の専修学校に対して、周知いただくようお願いします。

【問い合わせ】

文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課学校安全係


tel：03-5253-4111(内線 2917)

fax：03-6734-3794

平成29年3月10日

文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課長 殿

消費者庁消費者安全課長



経済産業省商務流通保安グループ

製品安全課長



学校に対するリコール製品等の情報の周知について

消費生活用製品安全法を共管する消費者庁及び経済産業省は、特にリコール製品、経年劣化製品による製品事故の発生及び拡大を防止するため、リコール情報等の周知に取り組んでいます。

今般、リコール製品等に対するきめ細かな対応を強化するため、学校にある備品に係るリコール製品等の情報をとりまとめた、別添のチラシを作成致しました。

貴省から全国の自治体・関係機関に向けて通知頂き、リコール製品等の周知に役立てて頂きますようお願いいたします。


別添：「学校にある備品で製品事故が発生しています！」

学校にある備品で 製品事故が 発生しています！

その備品
大丈夫？



学校内の「リコール製品」を今すぐ探してください！



長期間使用すると発煙・発火の
可能性がある電気ストーブ

三菱電機(株) [


RY-1320B、RY-1520B、RY-1520C
RY-2020B、RY-2020C、RY-815B
RY-1015B、RY-1315B、RY-1515B

問い合わせ先

☎0120-702-861

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/baseboardheater/>

皮膚炎を起こす
おそれがあるデ
スクマット



コクヨS&T(株) [マ-427NM 等]


問い合わせ先

☎0120-201-594

<http://www.kokuyo.co.jp/info/detail/20100824.html>



古い備品は今すぐ交換してください！



古い扇風機は、絶縁性能が低下しており、
火災の恐れが！

つぎの製品が学校内にないか確認し、☐ にチェック ☒ してください。
もしあった場合には使用を停止し、各社に問合せください

▼リコール製品（2014年以降にリコールされた主な製品）

品名/製造輸入事業者名称/型式機種等	事故内容/事故発生年	連絡先
<input type="checkbox"/> 電気ストーブ (ベースボードヒーター) 三菱電機 (株) RY-1015B 等	学校で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(2014)	三菱電機株式会社 リビング・デジタルメディア事業本部 御連絡窓口 0120-702-861 受付時間：9：00～17：00（土日祝日・休業日を除く） 関連URL： http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/baseboardheater/
<input type="checkbox"/> 扇風機 パナソニック (株) F-GA301	施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。(2014)	パナソニック エコシステムズ株式会社 壁掛扇風機市場対策室 0120-872-136 受付時間：9：00～17：00（土日祝日を除く） 関連URL： http://panasonic.co.jp/es/peses/kfan/
<input type="checkbox"/> デスクマット コクヨ S & T (株) マ-427NM 等	当該製品との接触部分に皮膚炎を発症した。(2015)	コクヨ株式会社 お客様相談室 0120-201-594 受付時間：9：00～17：00（土日祝日・年末年始・夏季休業中を除く） 関連URL： http://www.kokuyo.co.jp/info/detail/20100824.html
<input type="checkbox"/> ロングバットウエイト (野球バット用のおもり) (株) エスエスケイ SRLG090 (ブラック) SRLG010 (ホワイト)	素振り中に当該製品がバットから抜けて飛び出し、ベンチにいた選手に当たり怪我をした。(2016)	株式会社エスエスケイ お客様相談室 0120-50-7789 受付時間：9：30～17：30（土日祝日を除く） 関連URL： http://www.ssksports.com/baseball/important/

▼経年劣化による事故例

品名	事故内容/事故発生年
<input type="checkbox"/> 冷蔵庫	小学校の理科教室で、冷蔵庫の背面下部から発煙。(2008)
<input type="checkbox"/> 扇風機	高等学校の実習準備室で当該製品を使用したところ羽根の回転が遅いため使用を止めたが、スイッチが切れておらず、翌日に当該製品から出火。(2008)
<input type="checkbox"/> 換気扇	体育館の天井付近の壁に設置されていた当該製品が焼損。(2009)

※平成21年4月以降に販売された、扇風機、換気扇、エアコン等は、製品に「製造年」、「設計上の標準使用期間」等の表示が義務づけられており、標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあるのでご注意下さい。

更なる事故情報・リコール情報を知りたいときはコチラ！

■消費者庁 リコール情報サイト

消費者庁 リコール

検索

<http://www.recall.go.jp/>



■経済産業省 製品安全ガイド

製品安全ガイド

検索

http://www.meti.go.jp/product_safety/

