

釜石ほか3地区合同庁舎空調設備等定期点検整備業務 仕様書

- 1 本仕様書は、[別紙1]1庁舎名及び住所の地区合同庁舎の空調設備等定期点検整備業務に適用する。
- 2 本業務は、機械設備について専門的見地から、点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
- 3 業務を実施する庁舎名及び所在地は[別紙1]1庁舎名及び住所のとおり。
- 4 点検・整備項目は、[別紙1]2点検・整備項目のとおりとするが、対象機種について該当する部分がない場合は、当該点検・整備項目又は点検・整備内容に係る点検・整備を実施することを要さない。

但し、機器の正常な運転に必要な点検・整備項目は、仕様書に記載されていないものであっても、製造業者の保全要領に準拠して実施すること。
- 5 業務を実施する点検・整備機器の機種、性能及び台数は、[別紙2]【空調設備点検整備対象機器台帳】のとおり。
- 6 業務は点検・整備作業及び運転調整作業とする。
- 7 点検・整備作業の際に必要な機材工具類は受託者が用意するものとする。またパッキン、シール、Vベルト、ヒューズ類、ランプ類等の消耗品の交換は本業務に含むものとする。
- 8 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに担当者（「県庁舎にあっては管財課の担当者、地区合同庁舎等にあつては各庁舎の管理担当者を言う」以下同じ。）に報告すること。
- 9 地震等の災害発生又は機能の異常・劣化により機器・部品等の交換・整備が必要と判断される場合には、速やかに担当者に報告すること。対応については別途協議するものとする。
- 10 冷房及び暖房運転時に併せて点検・整備作業及び各機器の運転調整作業を実施するものとする。
- 11 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表を担当者に提出すること。
- 12 業務責任者は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）第16条第1項の規定に基づく、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について、十分な知見を有する者を選任すること。
- 13 作業開始前及び作業終了時には、その旨を担当者に申し出ること。
- 14 作業終了時には、その都度作業場所並びに周囲の清掃を実施すること。
- 15 作業終了時には、翌日に機器が正常に機能するように十分に確認すること。
- 16 報告書等については、下記のとおりとする。
 - (1)管財課に報告書1部写真帳1部を提出すること。また第一種特定製品に係る報告書については電子データでも1部提出すること。

(2) 各庁舎管理者に報告書1部を提出すること。

(3) 写真帳は、原則、電子データにより提出すること。

なお、不具合箇所については、紙に出力し、報告書に添付すること。

(4) 報告書等は、前期、後期に分割して提出すること。

17 受注者は、業務計画書を作成し、作業実施前に管財課及び施設担当者に提出すること。

なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。

① 業務概要

② 実施工程表

③ 業務体制及び組織表

④ 安全管理

⑤ 使用機材等（校正が必要な機材については校正証明書を添付）

⑥ 業務内容及び手順

⑦ 業務管理（作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等）

⑧ 緊急時の体制及び対応（夜間、休日等の連絡体制を含む）

⑨ 交通管理（敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等）

⑩ 環境対策（騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等）

⑪ 産業廃棄物処理（産業廃棄物の運搬、処分方法等）

⑫ その他（作業電源・水道等）

⑬ 作業員名簿（資格等）

⑭ 資格免状の写し

[別紙1]

1 庁舎名及び住所

| 庁舎名 | 住所 | 庁舎管理者 |
|-----------|---------------|-----------------------------|
| 釜石地区合同庁舎 | 釜石市新町6-50 | 沿岸広域振興局経営企画部 |
| 大船渡地区合同庁舎 | 大船渡市猪川町字前田6-1 | 沿岸広域振興局経営企画部 大船渡地域振興センター |
| 一関地区合同庁舎 | 一関市竹山町7-5 | 県南広域振興局総務部 一関総務センター |
| 盛岡地区合同庁舎 | 盛岡市内丸11-1 | 盛岡広域振興局経営企画部 |

2 点検・整備項目

(1) ユニット型空気調和機

シーズンイン点検

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③軸受のグリスアップ
- ④Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤熱交換コイルの点検清掃（静圧測定）
- ⑥全熱交換器の点検及び清掃（ローターVベルトの点検調整を含む）
- ⑦加湿装置の点検整備（ドレンパンの排水点検）
- ⑧エリミネーターの点検及び清掃
- ⑨エアフィルターの点検清掃及び動作試験
- ⑩エアフィルター制御盤の点検及び端子の増締め
- ⑪ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑫キャンバス継手の点検
- ⑬温度計の点検
- ⑭電気系統の点検（凍結防止用電気ヒーター点検清掃、マグネットスイッチ点検含む）
- ⑮運転調整（冷房時、暖房時）

(2) 空冷式パッケージエアコン

シーズンイン点検

- ①本体（室内、室外機）内外面の清掃
- ②本体（室内、室外機）各部の点検及びネジ類の増締め
- ③冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査（修理及び補充は除く）
- ④室外機の液化温度測定
- ⑤室内機のフィルター清掃
- ⑥運転調整（冷房時、暖房時）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検

- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
- ②機器からの異音及び外観（配管含む）の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）

- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

（3）空冷式パッケージ型空気調和機

シーズンイン点検

- ①本体，ドレンパン，加熱コイル，電気ヒーター，羽根車及びエアフィルターの点検，整備及び清掃
- ②送風機，モーター，圧縮機，及び凝縮機の点検
- ③ベアリングのグリスアップ
- ④V ベルトの点検調整
- ⑤加湿スプレーノズルの分解整備
- ⑥油圧リレー，高低圧リレーの作動点調整
- ⑦モーター，電気ヒーター，クランクケースヒーター及び制御回路の絶縁抵抗測定並びに運転電圧，電流測定
- ⑧制御盤内（補助リレー類，電磁開閉器，ヒューズ類，配線等）の点検整備及び端子の締付け
- ⑨冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査（修理及び補充は除く）
- ⑩全熱交換機の点検整備及び清掃
- ⑪運転調整（冷房時、暖房時）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検

- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
- ②機器からの異音及び外観（配管含む）の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）

- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

（4）ファンコイルユニット

- ①本体、保温材及び吸音材、吹出しグリルの点検及び清掃
- ②送風機（羽根車及び電動機）の点検
- ③熱交換機（冷温水コイル及びフィン）の点検
- ④排水系統（ドレンパン及びドレン排水）の点検及び清掃
- ⑤エアフィルター（ろ材及び枠）の点検及び清掃
- ⑥電装部品（電気配線、接続端子、操作スイッチ、運転表示灯）の点検
- ⑦止め弁（エア抜き弁、ドレン抜き弁）の点検
- ⑧吹き出し方向の変更（冷房・暖房や周囲の状況に応じて変更すること）

⑨運転調整

(5) 空気清浄機

- ①本体内外面の清掃
- ②本体各部の点検及びネジ類の増締め
- ③プリフィルター及び集塵ユニットの洗浄
- ④製品本体側給電端子のふき取り
- ⑤脱臭フィルターの交換
- ⑥運転調整

(6) FF 暖房機

- ①本体各部の点検及び清掃
- ②電気系統の点検
- ③燃焼室、熱交換室、燃焼装置及び対流ファンの分解整備
- ④エアフィルターの点検及び清掃
- ⑤運転調整

(7) 送風機

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②還風機及び排風機羽根車の点検及び清掃
- ③軸受のグリスアップ
- ④Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑥電気系統の点検（マグネットスイッチ点検含む）
- ⑦排気ダクトフードの点検
- ⑧運転調整

(8) 空調換気扇

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③エアフィルターの点検及び清掃
- ④電気系統の点検
- ⑤運転調整

(9) その他

完了時に機器台帳（部屋名、機器名等更新）を提出すること。

【釜石庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

| 区分 | 名称 | No. | 記号 | 系統名 | 仕様 | | | | | 設置場所 | 備考 | | | |
|-----|------------|-----|------------|--------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 形式 | 出力 (kW) | 風量 (m³/h) | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | | | | | |
| 1 | 空調調和機 | 1 | AHU-1 | 1F | ユニット形立型 | 5.5 | 13,100 | 91.1 | 98.0 | 1F機械室 | 木村工機機 FCV-220K2-(特) | | | |
| | | 2 | AHU-2 | 2F | ユニット形立型 | 5.5 | 17,500 | 127.1 | 98.4 | 2F機械室 | 木村工機機 FCV-300K2-(特) | | | |
| | | 3 | AHU-3 | 3F | ユニット形立型 | 5.5 | 16,400 | 116.3 | 94.1 | 3F機械室 | 木村工機機 FCV-290K2-(特) | | | |
| | | 4 | AHU-4 | 4F | ユニット形立型 | 7.5 | 20,700 | 151.3 | 106.5 | 4F機械室 | 木村工機機 FCV-360K2-(特) | | | |
| | | 5 | AHU-1 | 増築棟1F | ユニット形横型 | 0.4×2 | 1,380 | 6.1 | 9.1 | 増築棟1F機械室 | 木村工機機 CRZ-35A | | | |
| | | 6 | AHU-2 | 増築棟2F | ユニット形立型 | 0.75×2 | 1,920 | 8.5 | 12.8 | 増築棟2F機械室 | 木村工機機 CUZ-35A | | | |
| | | 7 | AHU-3 | 増築棟3F | ユニット形立型 | 0.75×2 | 1,680 | 7.5 | 11.3 | 増築棟3F機械室 | 木村工機機 CUZ-35A | | | |
| | | 8 | AHU-4 | 増築棟4F | ユニット形立型 | 1.5×2 | 2,940 | 12.9 | 19.4 | 増築棟4F機械室 | 木村工機機 CUZ-50A | | | |
| | | 9 | AHU-5 | 2F外気処理 | ユニット形横型 | 0.75×2 | 1,980 | 17.5 | 26.3 | 増築棟2F機械室 | 木村工機機 CAH-40C | | | |
| | | 10 | AHU-5 | 4F外気処理 | ユニット形横型 | 0.75×3 | 1,980 | 17.5 | 26.3 | 増築棟4F機械室 | 木村工機機 CAH-40C | | | |
| | | 5 | OA-1 | 外気処理 | ユニット形 | 7.5 | 23,700 | 242.9 | 230.8 | RF機械室 | 木村工機機 V-395 | | | |
| | | 2 | パナソニックエアコン | 1 | ACP-1 | 運転技士控室 | 空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型(R22) | 2.2 | | 11.2 | 14.0 | 付属棟1F外壁 | ㈱東芝 ROA-AP1127HS | |
| | | | | 1-1 | ACR-1 | (年1回) | 床置型 | | | | 5.0 | 5.6+2 | 2F運転技士控室(1) | ㈱東芝 AIL-J563H |
| | | | | 1-2 | ACR-1 | (年1回) | 床置型 | | | | 5.0 | 5.6+2 | 2F運転技士控室(2) | ㈱東芝 AIL-J563H |
| | | | | 2 | ACP-1 | 農林実験室 | 空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型(R22) | 2.2 | | 11.2 | 14.0 | 付属棟1F外壁 | ㈱東芝 ROA-J1122HT | |
| 2-1 | ACR-1 | | | (年1回) | 床置型 | | | | 5.0 | 5.6+2 | 2F農林実験室(1) | ㈱東芝 AIL-J563H | | |
| 2-2 | ACR-1 | | | (年1回) | 床置型 | | | | 5.0 | 5.6+2 | 2F農林実験室(2) | ㈱東芝 AIL-J563H | | |
| 3 | ACP-1 | | | 水産実験室 | 空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型(R22) | 2.2 | | 11.2 | 14.0 | 付属棟1F外壁 | ㈱東芝 ROA-J1122HT | | | |
| 3-1 | ACR-1 | | | (年1回) | 床置型 | | | | 5.0 | 5.6+2 | 2F水産実験室(1) | ㈱東芝 AIL-J563H | | |
| 3-2 | ACR-1 | | | (年1回) | 床置型 | | | | 5.0 | 5.6+2 | 2F水産実験室(2) | ㈱東芝 AIL-J563H | | |
| 4 | ACP-2 | | | 軽油分溜室等 | 空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型(R22) | 1.5×2 | | 11.2 | 14.0 | 付属棟1F外壁 | ㈱東芝 ROA-J1123HM | | | |
| 4-1 | ACR-1 | | | (年1回) | 床置型 | | | | 5.0 | 5.6+2 | 2F軽油分溜室 | ㈱東芝 AIL-J563H | | |
| 4-2 | ACR-1 | | | (年1回) | 床置型 | | | | 5.0 | 5.6+2 | 2F清掃業務員控室 | ㈱東芝 AIL-J563H | | |
| 5 | | | | 日向カメラ監視室 | (R22) | 3.75 | | | | | 別棟2F屋外 | 三菱重工機 FDCJ140HD2 | | |
| 5-1 | | | | (年1回) | 天吊型 | | | | 12.5 | 14.0 | 3F日向カメラ監視室 | 三菱重工機 FDEJ140D2 | | |
| 6 | | | | 情報ハイウェイ | (R22) | 1.5 | | | | | 3F屋外 | 日立工業機 RTYJ50BV | | |
| 6-1 | | | | (年1回) | 天井カセット型 | | | | 4.5 | 5.0 | 3F情報ハイウェイ | 日立工業機 FHYNJ50L | | |
| 7 | | | | 水門陸側遠隔操作室 | (R22) | 2.0 | | | | | 1F屋外 | ㈱東芝 ROA-J805 | | |
| 7-1 | | | | (年1回) | 天吊型(冷房専用) | | | | 7.1 | - | 2F水門陸側遠隔操作室(旧情報機械室) | ㈱東芝 AIC-J805HG-1 | | |
| 8 | | | | 当直室(非-Lエアコン) | (R32) | 0.75 | | | | | 別棟1F屋外 | ㈱三菱電機 MUCZ-G2818 | | |
| 8-1 | | | | (年1回) | 壁掛型 | | | | | | 1F当直室 | ㈱三菱電機 MSZ-GV2818-W | | |
| 3 | ファンコイルユニット | | | 1 | | 1F | 床置露出型 | 0.042 | | 2.2 | 3.5 | 1F厨房休憩室 | 立石管工業機 | |
| | | | | 2 | | | 床置露出型(送風機微音あり) | 0.046 | | 3.1 | 2.7 | 1F食堂(1)(西) | 立石管工業機 | |
| | | | | 3 | | | 床置露出型(送風機微音あり) | 0.042 | | 2.0 | 1.9 | 1F食堂(2)(東) | 立石管工業機 | |
| | | | | 4 | | | 床置埋込型 | 0.046 | | 3.2 | 2.8 | 1F県税室(1)(西) | 立石管工業機 | |
| | | | | 5 | | | 床置露出R-R-イ型(送風機微音あり) | 0.034 | | 1.7 | 1.5 | 1F県税室(2)(東) | 立石管工業機 | |
| | | 6 | | | 床置露出型(送風機微音あり) | 0.046 | | 3.2 | 4.2 | 1F理容室 | 立石管工業機 | | | |
| | | 7 | CK-FCU3 | 別棟1F | 天井カセット型 | 0.053 | 420 | 2.2 | 3.2 | 1F当直室(1) | 木村工機機 KCS-302GK | | | |
| | | 8 | FR-FCU6 | | 床置露出型 | 0.069 | 840 | 4.0 | 6.2 | 1F当直室(2) | 木村工機機 FS-600K | | | |
| | | 9 | FR-FCU8 | | 床置露出型 | 0.110 | 1,120 | 6.1 | 9.4 | 1F休養室 | 木村工機機 FS-800K | | | |
| | | 10 | FR-FCU6 | | 床置露出型 | 0.069 | 840 | 4.0 | 6.2 | 1F県職労書記局(1)(西) | 木村工機機 FS-600K | | | |
| | | 11 | FR-FCU6 | | 床置露出型 | 0.069 | 840 | 4.0 | 6.2 | 1F県職労書記局(2)(東) | 木村工機機 FS-600K | | | |
| | | 12 | FI-FCU6 | | 床置埋込型 | 0.069 | 840 | 4.0 | 6.2 | 1F漁業取締事務所(1)(南) | 木村工機機 FSR-600K | | | |
| | | 13 | FI-FCU6 | | 床置埋込型 | 0.069 | 840 | 4.0 | 6.2 | 1F漁業取締事務所(2)(東南) | 木村工機機 FSR-600K | | | |
| | | 14 | FI-FCU6 | | 床置埋込型 | 0.069 | 840 | 4.0 | 6.2 | 1F漁業取締事務所(3)(中央) | 木村工機機 FSR-600K | | | |
| | | 15 | FI-FCU6 | | 床置埋込型(吹出口破損あり) | 0.069 | 840 | 4.0 | 6.2 | 1F漁業取締事務所(4)(東北) | 木村工機機 FSR-600K | | | |
| | | 16 | CK-FCU4 | | 天井カセット型 | 0.053 | 690 | 3.3 | 5.3 | 1F取調室A | 木村工機機 KCS-402GK | | | |
| | | 17 | CK-FCU2 | | 天井カセット型 | 0.033 | 372 | 1.8 | 2.9 | 1F取調室B | 木村工機機 KCS-202GK | | | |
| | | 18 | CK-FCU3 | | 天井カセット型 | 0.036 | 522 | 2.5 | 4.0 | 1F機械室 | 木村工機機 KCS-302GK | | | |
| | | 19 | FCU-1 | | 床置露出型 | 0.042 | | 2.1 | 3.3 | 1F女子更衣室 | 昭和鉄工機 CF-62N2 | | | |
| | | 20 | | | 天井埋込型 | 0.046 | | 3.2 | 2.8 | 1F局長室(1)(北) | 立石管工業機 | | | |
| | | 21 | | | 天井埋込型 | 0.046 | | 3.2 | 2.8 | 1F局長室(2)(南) | 立石管工業機 | | | |
| | | 22 | | | 天井埋込型 | 0.046 | | 3.2 | 2.8 | 1F総務課 | 立石管工業機 | | | |
| | | 23 | | | 天井埋込型 | 0.046 | | 3.2 | 2.8 | 1F県民ホール | 立石管工業機 | | | |
| | | 24 | | | 天井埋込型 | 0.046 | | 3.2 | 2.8 | 1F総務課分室 | 立石管工業機 | | | |
| | | 25 | | 2F | 床置埋込型 | 0.042 | | 2.6 | 2.2 | 2F保健福祉環境部(1)(南西) | 立石管工業機 | | | |
| | | 26 | | | 床置埋込型 | 0.042 | | 2.6 | 2.2 | 2F保健福祉環境部(2)(南西中) | 立石管工業機 | | | |
| | | 27 | | | 床置埋込型(机あり) | 0.042 | | 2.6 | 2.2 | 2F保健福祉環境部(3)(南中央) | 立石管工業機 | | | |
| | | 28 | | | 床置埋込型 | 0.042 | | 2.2 | 1.9 | 2F保健福祉環境部(4)(南東中) | 立石管工業機 | | | |
| | | 29 | | | 床置埋込型 | 0.046 | | 2.9 | 2.1 | 2F保健福祉環境部(5)(南東) | 立石管工業機 | | | |
| | | 30 | | | 床置露出R-R-イ型 | 0.034 | | 1.4 | 1.5 | 2F水門陸側遠隔操作室 | 立石管工業機 | | | |
| | | 31 | FR-FCU6 | 別棟2F | 床置露出型 | 0.069 | 840 | 4.0 | 6.2 | 2F栄養相談室(1)(西北) | 木村工機機 FS-600K | | | |

【大船渡合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

| 区分 | 名称 | No. | 記号 | 系統名 | 仕様 | | | | | 設置場所 | 備考 |
|-----|--|-------|-----------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | 形式 | 出力 (kW) | 風量 (m³/h) | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | | |
| 1 | 空調調和機 | 1 | ACU1 | 外気処理 | ユニット形 | 15.0 | 31,500 | 75.4 | 151.0 | 4F空調機械室 | 木村工機機 FCH-SEZ(特) |
| | | 2 | ACU2 | 1F一般室 | ユニット形 | 3.7KW*2 | 21,000 | 177.5 | 218.2 | 1F空調機械室 | 木村工機機 FCH-SEZ(特) |
| | | 3 | ACU3 | 2F一般室 | ユニット形 | 3.7KW*2 | 18,300 | 154.7 | 158.3 | 2F空調機械室 | 木村工機機 FCH-SEZ(特) |
| | | 4 | ACU4 | 2F検査室 | ユニット形 | 1.5 | 2,960 | 18.9 | 17.9 | 2F空調機械室 | 木村工機機 FCH-60EZ-C |
| | | 5 | ACU5 | 3F一般室 | ユニット形 | 7.5 | 22,020 | 144.8 | 126.6 | 3F空調機械室 | 木村工機機 FCH-SEZ(特) |
| | | 6 | ACU6 | 4F一般室 | ユニット形 | 7.5 | 22,320 | 162.3 | 182.7 | 4F空調機械室 | 木村工機機 FCH-SEZ(特) |
| | | 7 | ACU7 | 4F会議室 | ユニット形 | 2.2 | 6,210 | 52.5 | 38.4 | 4F空調機械室 | 木村工機機 FCH-120EZ-C |
| 2 | パッケージエアコン (簡易点検対象外) (簡易点検対象外) (簡易点検対象外) | 1 | | 当直室(0-11777)(R22) | 空冷式ヒートポンプ型 | 1.5 | | | | 屋外 | 三菱電機機 MULZ-5014S |
| | | 1-1 | | (年1回) | 天井露出形 | | 680 | 5.0 | 6.7 | 1F当直室 | 三菱電機機 MLZ-5014S |
| | | 2 | | 機械室(R22) | | 1.8 | | | | 屋外 | 三菱電機機 PUC-2.5E |
| | | 2-1 | | (年1回) | 天井吊形 冷房専用 | | 1,200 | 7.0 | - | 1F機械室 | 三菱電機機 PC-2.5E |
| | | 3 | | こころのセンター(0-11777)(R22) | | 0.8 | | | | 2F屋外外壁 | ㈱日立製作所 RAC-32HHX |
| | | 3-1 | | (年1回) | 壁掛型 | | | 3.2 | 4.5 | 2Fこころのセンター | ㈱日立製作所 RAS-32HHX |
| | | 4 | | 情報処理室(R22) | | 2.0 | | | | 屋外 | ㈱東芝 ROA-J805 |
| 4-1 | | (年1回) | 天井吊形 冷房専用 | | 3,800 | 7.1 | - | 2F情報処理室 | ㈱東芝 AIC-J805HG-1 | | |
| 3 | ファンコイルユニット (間仕切りあり) | 1 | FIH-FCU6 | 1F | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 1F食堂 | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 2 | FIH-FCU2 | 〃 | 床置埋込型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 1F売店 | 木村工機機 FSR-200K |
| | | 3 | FIH-FCU4 | 〃 | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 1F特別会議室 | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 4 | FIH-FCU4 | 〃 | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 1F支出入礼課(審査指導監) | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 5 | FIH-FCU2 | 〃 | 床置埋込型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 1F旧理容室 | 木村工機機 FSR-200K |
| | | 6 | FRF-FCU2 | 〃 | 床置露出型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 1F当直室 | 木村工機機 FSF-200 |
| | | 7 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 1F県税室 | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 8 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 1F相談室A | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 9 | FRL-FCU6 | 〃 | 床置露出0-ボイ型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 1F県民ホール | 木村工機機 FSL-600K |
| | | 10 | FIH-FCU4 | 〃 | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 1F地域振興センター(1)(西) | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 11 | FIH-FCU2 | 〃 | 床置埋込型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 1F地域振興センター(2)(東) | 木村工機機 FSR-200K |
| | | 12 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 1F副局長室 | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 13 | FRF-FCU2 | 〃 | 床置露出型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 1F閲覧室(奥) | 木村工機機 FSF-200 |
| | | 14 | FRH-FCU2 | 〃 | 床置露出型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 1F職員労働組合事務室 | 木村工機機 FS-200K |
| | | 15 | FIH-FCU6 | 2F | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 2F栄養相談室 | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 16 | FIH-FCU6 | 〃 | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 2F講義室 | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 17 | FRL-FCU6 | 〃 | 床置露出0-ボイ型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 2F X線室 | 木村工機機 FSLF-600K |
| | | 18 | FIH-FCU6 | 〃 | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 2F第一相談室 | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 19 | FIH-FCU4 | 〃 | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 2F第二相談室 | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 20 | FIH-FCU4 | 〃 | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 2F第三相談室 | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 21 | FIH-FCU6 | 〃 | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 2F第一会議室 | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 22 | CRH-FCU2 | 〃 | 天井露出型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 2F情報処理室 | 木村工機機 HS-200K |
| | | 23 | FIH-FCU6 | 〃 | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 2F土木男子更衣室 | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 24 | FIH-FCU2 | 〃 | 床置埋込型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 2F保健福祉環境センター(1)(西) | 木村工機機 FSR-200K |
| | | 25 | FIH-FCU2 | 〃 | 床置埋込型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 2F保健福祉環境センター(2)(中央) | 木村工機機 FSR-200K |
| | | 26 | FIH-FCU2 | 〃 | 床置埋込型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 2F保健福祉環境センター(3)(東) | 木村工機機 FSR-200K |
| | | 27 | FIH-FCU2 | 〃 | 床置埋込型 | 0.043 | | 1.7 | 2.4 | 2F診査室(保健所長室) | 木村工機機 FSR-200K |
| | | 28 | FIH-FCU4 | 3F | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 3F土木センター(1)(北東) | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 29 | FIH-FCU4 | 〃 | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 3F土木センター(2)(北東中) | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 30 | FIH-FCU4 | 〃 | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 3F土木センター(3)(北東中) | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 31 | FIH-FCU4 | 〃 | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 3F土木センター(4)(北西中) | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 32 | FIH-FCU4 | 〃 | 床置埋込型 | 0.062 | | 3.1 | 4.5 | 3F土木センター(5)(北西中) | 木村工機機 FSR-400K |
| | | 33 | FIH-FCU3 | 3F | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 3F農林振興センター(1)(南西) | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 34 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 3F農林振興センター(2)(南西中) | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 35 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 3F農林振興センター(3)(南東中) | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 36 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 3F農林振興センター(4)(南東) | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 37 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 3F農業改良普及センター(1)(西) | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 38 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 3F農業改良普及センター(2)(東) | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 39 | FIH-FCU6 | 4F | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 4F第3会議室(1)(北東) | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 40 | FIH-FCU6 | 〃 | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 4F第3会議室(2)(北西) | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 41 | FIH-FCU6 | 〃 | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 4F第二会議室 | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 42 | FIH-FCU6 | 〃 | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 4F土木センター(1)(南西) | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 43 | FIH-FCU6 | 〃 | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 4F土木センター(2)(南中央) | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 44 | FIH-FCU6 | 〃 | 床置埋込型 | 0.065 | | 4.3 | 6.5 | 4F土木センター(3)(南東) | 木村工機機 FSR-600K |
| | | 45 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 4F水産振興センター(1)(南西) | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 46 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 4F水産振興センター(2)(南東) | 木村工機機 FSR-300K |
| | | 47 | FIH-FCU3 | 〃 | 床置埋込型 | 0.054 | | 2.3 | 3.3 | 4F沿岸南部教育事務所(1)(北西) | 木村工機機 FSR-300K |

【一関合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

| 区分 | 名称 | No. | 記号 | 系統名 | 仕様 | | | | 設置場所 | 備考 | |
|------|------------|-------------|---------|-----------------|------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | 形式 | 出力 (kW) | 風量 (m ³ /h) | 冷房能力 (kW) | | | 暖房能力 (kW) |
| 1 | 空調調機 | 1 | ACU-1 | 1F北側 | ユニット形立型 | 2.2 | 4,620 | 24.4 | 32.1 | 1階空調機械室 | 新晃工業5DV-VF3 |
| | | 2 | ACU-2 | 1F南側 | ユニット形立型 | 5.5 | 10,343 | 51.6 | 58.8 | 1階空調機械室 | 新晃工業13DV-VF5 |
| | | 3 | ACU-3 | 2F北側 | ユニット形立型 | 5.5 | 11,880 | 58.2 | 46.7 | 2階空調機械室 | 新晃工業15DV-VF4 |
| | | 4 | ACU-4 | 2F南側 | ユニット形立型 | 3.7 | 7,020 | 37.1 | 34.1 | 2階空調機械室 | 新晃工業9DV-VR1 |
| | | 5 | ACU-5 | 3F北側 | ユニット形立型 | 5.5 | 11,160 | 55.3 | 62.4 | 3階空調機械室 | 新晃工業13DV-VF1 |
| | | 6 | ACU-6 | 3F南側 | ユニット形立型 | 5.5 | 12,660 | 59.4 | 60.0 | 3階空調機械室 | 新晃工業15DV-VF2 |
| | | 7 | ACU-7 | 外気処理 | ユニット形横型 | 11.0 | 28,860 | 282.9 | 309.5 | PH空調機械室 | 新晃工業35DH-VF3 |
| 2 | パッケージエアコン | 1 | ACP-2 | 清掃業務員室 | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 1.1 | | | | 1F屋外 | ダ イヤ RYP-50PV |
| | | 1-1 | | (年1回) 天吊露出形 | | | 780 | 4.5 | 5.0 | 1F清掃業務員室 | ダ イヤ FHYP-50P |
| | | 2 | ACP-3 | 道路保守員室 | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 1.2 | | | | 1F屋外 | ダ イヤ PYP-56PV |
| | | 2-1 | | (年1回) 天吊露出形 | | | 780 | 5.0 | 5.6 | 1F道路保守員室 | ダ イヤ FHYP-56P |
| | | 3 | ACP-2 | 納税相談室 | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 1.1 | | | | 1F屋外 | ダ イヤ RYP-50PV |
| | | 3-1 | | (年1回) 天吊露出形 | | | 1,020 | 4.5 | 5.0 | 1F納税相談室 | ダ イヤ FHYP-50P |
| | | 4 | ACP-3 | 夜間受付・当直室 | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 1.2 | | | | 1F屋外 | ダ イヤ PYP-56PV |
| | | 4-1 | | (年1回) 天吊露出形 | | | 780 | 5.0 | 5.6 | 1F当直室 | ダ イヤ FHYP-56P |
| | | 5 | ACP-4 | 運転技士控室(入口) | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 1.4 | | | | 1F屋外 | ダ イヤ RYP-63PV |
| | | 5-1 | | (年1回) 天吊露出形 | | | 1,200 | 5.6 | 6.3 | 1F運転技士控室(入口) | ダ イヤ FHYP-63P |
| | | 6 | ACP-4 | 休憩室(運転技士控室 奥) | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 1.4 | | | | 1F屋外 | ダ イヤ RYP-63PV |
| | | 6-1 | | (年1回) 天吊露出形 | | | 1,200 | 5.6 | 6.3 | 1F休憩室(運転技士控室 奥) | ダ イヤ FHYP-63P |
| | | 7 | ACP-1 | 保福環C台帳保管庫 | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 0.8 | | | | 1F屋外 | ダ イヤ RYP-40PV |
| | | 7-1 | | (年1回) 天井カセット形 | | | 900 | 3.6 | 3.8 | 1F保福環C台帳保管庫(旧喫煙室) | ダ イヤ FHYKP-40P |
| | | 8 | ACP-5 | 県税センター | 専導エアコン | | | | | 1F屋外 | ダ イヤ RYP-80PV |
| | | 8-1 | | (年1回) 天吊露出形 | | | | 7.1 | 8.0 | 1F県税センター(旧情報機械室) | ダ イヤ FHYP-80P |
| | | 9 | ACP-6 | 電話交換機室 | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 1.2 | | | | 1F屋外 | ダ イヤ RYP-56PV |
| | | 9-1 | | (年1回) 壁掛形 | | | | 3.6 | 3.8 | 2F電話交換機室 | ダ イヤ FAYP-56P |
| | | 10 | | 科学試験室機器室(M-177) | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 0.75 | | | | 2F屋外 | 富士通 制御 AO-J28B |
| | | 10-1 | | (年1回) 壁掛形 | | | | 3.6 | 3.8 | 2F科学試験室機器室 | 富士通 制御 AS-J28B-W |
| | | 11 | | 付属棟 | 空冷式ヒートポンプ型(ヴァイタ R407C) | 4.5 | | 14.0 | 16.0 | 1F付属棟屋外 | ダ イヤ RYP-160B |
| | | 11-1 | | (年1回) 天井カセット形 | | | | | | 1F入札室(1) | ダ イヤ FHYCP-80D |
| | | 11-2 | | (年1回) 天井カセット形 | | | | | | 1F入札室(2) | ダ イヤ FHYCP-80D |
| | | 12 | | 付属棟 | 空冷式ヒートポンプ型(ヴァイタ R407C) | 3.0 | | 10.0 | 11.2 | 1F付属棟屋外 | ダ イヤ RYP-112B |
| | | 12-1 | | (年1回) 天井カセット形 | | | | | | 1F第3会議室 | ダ イヤ FHYCP-112D |
| | | 13 | | 厨房 | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 1.8 | | | 7.1 | 8.0 | 1F屋外 |
| 13-1 | | (年1回) 天吊露出形 | | | | | | 1階厨房 | ダ イヤ FHTYT-80P | | |
| 3 | ファンコイルユニット | 1 | FCU-1-1 | 1F | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 1F保健福祉環境センター(1)(北東) | 昭和鉄工機 CFR-21N2 |
| | | 2 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 1F保健福祉環境センター(2)(北東中) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) |
| | | 3 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 1F保健福祉環境センター(3)(北西中) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) |
| | | 4 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 1F保健福祉環境センター(4)(北西) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) |
| | | 5 | FCU-4 | 〃(X線室から移設) | 床置露出型 | 0.048 | 510 | 2.68 | 4.37 | 1F保健福祉環境部分室(3)(東) | 昭和鉄工機 CF-31N2 |
| | | 6 | FCU-1-2 | 〃 | 床置露出ロート型 | 0.038 | 330 | 1.81 | 3.36 | 1F食堂休憩室 | 昭和鉄工機 CFL-31N2 |
| | | 7 | FCU-8 | 〃 | 床置露出型 | 0.070 | 1,020 | 4.70 | 7.95 | 1F食堂 | 昭和鉄工機 CF-62N2 |
| | | 8 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 1F売店 | 昭和鉄工機 CF-21N2 |
| | | 9 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 1F県職労一関支部事務局 | 昭和鉄工機 CF-21N2 |
| | | 10 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 1F保健所長室 | 昭和鉄工機 CF-21N2 |
| | | 11 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 1F保健福祉環境部分室(1)(南西) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) |
| | | 12 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 1F保健福祉環境部分室(2)(南東) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) |
| | | 13 | FCU-5-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.048 | 510 | 3.16 | 4.81 | 1F県税センター(1)(東南) | 昭和鉄工機 CFR-31N2 |
| | | 14 | FCU-1-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 1F県税センター(2)(東中) | 昭和鉄工機 CFR-21N2 |
| | | 15 | FCU-1-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 1F県税センター(3)(東北) | 昭和鉄工機 CFR-21N2 |
| | | 16 | FCU-8-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.070 | 1,020 | 4.70 | 7.95 | 1F行政情報センター | 昭和鉄工機 CFR-62N2 |
| | | 17 | FCU-8-1 | 2F | 床置隠蔽型 | 0.070 | 1,020 | 4.70 | 7.95 | 2F栄養室(1)(北東) | 昭和鉄工機 CFR-62N2 |
| | | 18 | FCU-8-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.070 | 1,020 | 4.70 | 7.95 | 2F栄養室(2)(北西) | 昭和鉄工機 CFR-62N2 |
| | | 19 | FCU-6-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.070 | 1,020 | 3.67 | 6.76 | 2F栄養講義室 | 昭和鉄工機 CFR-62N2 |
| | | 20 | FCU-7 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.070 | 1,020 | 5.08 | 8.20 | 2F母子・乳児・成人相談室(1)(西北) | 昭和鉄工機 CF-62N2 |
| | | 21 | FCU-7 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.070 | 1,020 | 5.08 | 8.20 | 2F母子・乳児・成人相談室(2)(西南) | 昭和鉄工機 CF-62N2 |
| | | 22 | FCU-2 | 〃 | 床置露出型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 2F結核相談室 | 昭和鉄工機 CF-21N2(3列コイル) |
| | | 23 | FCU-3 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.048 | 510 | 2.95 | 4.50 | 2F会議室兼作業室 | 昭和鉄工機 CF-31N2 |
| | | 24 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 2F特別会議室(旧局長室) | 昭和鉄工機 CF-21N2 |
| | | 25 | FCU-3 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.048 | 510 | 2.95 | 4.50 | 2F総務センター(1)(南西) | 昭和鉄工機 CF-31N2 |
| | | 26 | FCU-1-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 2F総務センター(2)(南東) | 昭和鉄工機 CFR-21N2 |

【一関合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

| 区分 | 名称 | No. | 記号 | 系統名 | 仕様 | | | | 設置場所 | 備考 | | | |
|----|------------|----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | 形式 | 出力 (kW) | 風量 (m³/h) | 冷房能力 (kW) | | | 暖房能力 (kW) | | |
| 3 | ファンコイルユニット | 27 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 2F一関審査指導監 | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 28 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 2F一関市教育委員会 | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 29 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 2F電話交換機室 | 昭和鉄工機 CF-21N2 | | |
| | | 30 | FCU-1-2 | 〃 | 床置露出0-ボ-イ型 | 0.038 | 330 | 1.81 | 3.36 | 2F相談室 | 昭和鉄工機 CFL-31N2 | | |
| | | 31 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 2Fスポーツ振興課(東) | 昭和鉄工機 CF-21N2 | | |
| | | 32 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 2Fスポーツ振興課(北) | 昭和鉄工機 CF-21N2 | | |
| | | 33 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 2F男子休養室 | 昭和鉄工機 CF-21N2 | | |
| | | 34 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 2F第2会議室 | 昭和鉄工機 CF-21N2 | | |
| | | 35 | FCU-4 | 3F | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.048 | 510 | 2.68 | 4.37 | 3F大会議室(A)(東) | 昭和鉄工機 CF-31N2 | | |
| | | 36 | FCU-4 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.048 | 510 | 2.68 | 4.37 | 3F大会議室(B)(中央) | 昭和鉄工機 CF-31N2 | | |
| | | 37 | FCU-4 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.048 | 510 | 2.68 | 4.37 | 3F大会議室(C)(西) | 昭和鉄工機 CF-31N2 | | |
| | | 38 | FCU-1 | 〃 | 床置露出型(吹出口破損あり) | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 3F教科書センター | 昭和鉄工機 CF-21N2 | | |
| | | 39 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F県南教育事務所(1)(西北) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 40 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F県南教育事務所(2)(西南) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 41 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F県南教育事務所(3)(南) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 42 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F農林振興センター(1)(南西) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 43 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F農林振興センター(2)(南西中) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 44 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F農林振興センター(3)(南東中) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 45 | FCU-3-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.048 | 510 | 3.16 | 4.81 | 3F農林振興センター(4)(南東) | 昭和鉄工機 CFR-31N2 | | |
| | | 46 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F土木センター(1)(南西) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 47 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F土木センター(2)(南東) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 48 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F土木センター(3)(東南) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 49 | FCU-2-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 2.29 | 3.83 | 3F土木センター(4)(東北中) | 昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル) | | |
| | | 50 | FCU-3-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.048 | 510 | 3.16 | 4.81 | 3F土木センター(5)(東北) | 昭和鉄工機 CFR-31N2 | | |
| | | 51 | FCU-1-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 3F土木センター(6)(北) | 昭和鉄工機 CFR-21N2 | | |
| | | 52 | FCU-1-1 | 〃 | 床置隠蔽型 | 0.038 | 330 | 1.62 | 2.98 | 3F農林部分室 | 昭和鉄工機 CFR-21N2 | | |
| | | 4 | 温風暖房機 | 1 | GH3 | 1F | ガス焚FF式(使用禁止) | 0.12 | 570 | | 9.07 | 1F県南教育事務所書庫(東) | リッパ機 RHF-1004F II |
| | | | | 2 | GH3 | 〃 | ガス焚FF式(使用禁止) | 0.12 | 570 | | 9.07 | 1F県南教育事務所書庫(西) | リッパ機 RHF-1004F II |
| | | | | 3 | GH3 | 〃 | ガス焚FF式 | 0.12 | 570 | | 9.07 | 1F運転技士控室 | リッパ機 RHF-1004F II |
| | | | | 4 | GH2 | 〃 | ガス焚FF式 | 0.039 | 240 | | 4.19 | 1F清掃業務員控室 | リッパ機 RHF-431F II |
| | | | | 5 | GH1 | 〃 | ガス焚FF式 | 0.043 | 240 | | 2.88 | 1F道路保守員室 | リッパ機 RHF-308F III |
| | | 5 | 空調換気扇 | 1 | RF-2 | 1F | 天井埋込形 | 0.04 | 110 | | | 1F宿直室 | 松下 FY-15ZB |
| 2 | RF-1 | | | 2F | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 2F局長室 | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 3 | RF-1 | | | 〃 | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 2F一関総務センター(東) | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 4 | RF-1 | | | 〃 | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 2F一関総務センター(西) | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 5 | RF-1 | | | 3F | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 3F大会議室(A) | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 6 | RF-1 | | | 〃 | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 3F大会議室(B)(東) | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 7 | RF-1 | | | 〃 | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 3F大会議室(B)(西) | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 8 | RF-1 | | | 〃 | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 3F大会議室(C)(東) | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 9 | RF-1 | | | 〃 | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 3F大会議室(C)(西) | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 10 | RF-1 | | | 〃 | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 3F教科書センター | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 11 | RF-1 | | | 〃 | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 3F土木センター | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 12 | RF-1 | | | 〃 | 天井埋込形 | 0.18 | 500 | | | 3F農林部分室 | 松下 FY-500ZD7 | | |
| 6 | 送風機 | 1 | OAF-1 | 発電機室給気 | 片吸込形シロココファン#4・1/2 | 3.7 | 11,100 | | | 1F電気室天井吊 | 機極東機械製作所 CLF-No4・1/2BH-L | | |
| | | 2 | OAF-3 | 厨房給気 | 片吸込形シロココファン#2・1/2 | 1.5 | 3,930 | | | 1F保健福祉物品庫天井内 | 機極東機械製作所 CLF-No2・1/2TH-R | | |
| | | 3 | OAF-4 | 電気室給気 | 片吸込形シロココファン#1・1/2 | 0.75 | 1,680 | | | 1F電気室天井吊 | 機極東機械製作所 CLF-No1・1/2TH-R | | |
| | | 4 | OAF-5 | 4F倉庫給気 | 片吸込形シロココファン#1・1/2 | 0.75 | 1,560 | | | 4F文書庫天井裏 | 機極東機械製作所 CLF-No1・1/2TH-L | | |
| | | 5 | EXF-1 | 発電機室排気 | 片吸込形シロココファン#4・1/2 | 3.7 | 11,100 | | | 1F土木器材庫天井吊 | 機極東機械製作所 CLF-No4・1/2BH-R | | |
| | | 6 | EXF-2 | 便所・湯沸排気 | 片吸込形シロココファン#4 | 2.2 | 10,980 | | | 4F空調機械室 | 機極東機械製作所 CLF-No4TV-L | | |
| | | 7 | EXF-3 | 化学実験室排気 | 片吸込形シロココファン#2・1/2 | 2.2 | 3,420 | | | 4F空調機械室天井吊 | 機極東機械製作所 CLF-No2・1/2TV-L | | |
| | | 8 | EXF-4 | 厨房排気 | 片吸込形シロココファン#2・1/2 | 0.75 | 3,930 | | | 1F厨房前室天井内 | 機極東機械製作所 CLF-No2・1/2TH-R | | |
| | | 9 | EXF-5 | 栄養相談室排気 | 片吸込形シロココファン#2・1/2 | 1.5 | 3,900 | | | 4F空調機械室天井吊 | 機極東機械製作所 CLF-No2・1/2BH-R | | |
| | | 10 | EXF-7 | X線室他排気 | 片吸込形シロココファン#2・1/2 | 0.75 | 1,740 | | | 4F空調機械室 | 機極東機械製作所 CLF-No2TV-L | | |
| | | 11 | EXF-8 | 電気室排気 | 片吸込形シロココファン#1・1/2 | 0.4 | 1,680 | | | 1F農林器材庫天井吊 | 機極東機械製作所 CLF-No1・1/2TH-L | | |
| | | 12 | EXF-10 | 屋根裏排気 | 片吸込形シロココファン#3・1/2 | 1.5 | 6,600 | | | 4F文書庫天井裏 | 機極東機械製作所 CLF-No3・1/2BH-L | | |
| | | 13 | EXF-18 | 2F実験室排気 | シロココ形シロココファン#1・1/2 | 0.4 | 1,200 | | | 4F空調機械室 | 協和化工機 #1・1/2SLH-RB | | |
| | | 14 | EXF-19 | 2Fドクトリヤン No.1 | シロココ形シロココファン#1・1/2 | 0.4 | 1,200 | | | 4F空調機械室 | 協和化工機 #1・1/2SRH-RB | | |
| | | 15 | EXF-19' | 2Fドクトリヤン No.2 | シロココ形シロココファン#1・1/2 | 0.4 | 960 | | | 4F空調機械室 | 協和化工機 #1・1/2SRH-RB | | |
| | | 16 | EXF-20 | 1Fドクトリヤン 排気 | シロココ形シロココファン#1・1/2 | 0.4 | 960 | | | 1F県南教育事務所書庫天井裏 | 協和化工機 #1・1/2SRL-RB | | |
| | | (運転確認不可) | | 17 | SEF-1 | 廊下排煙 | 片吸込形シロココファン#4 | 7.5 | 17,160 | | | 4F空調機械室 | 機極東機械製作所 CLF-No4TV-R |

【盛岡庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

| 区分 | 名称 | No. | 記号 | 系統名 | 仕様 | | | | | 設置場所 | 備考 |
|----|-----------|------|---------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | | 形式 | 出力 (kW) | 風量 (m³/h) | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | | |
| 1 | 空調調機 | 1 | AC-B1 | 地下1F系統 | ユニット形横型 | 7.5 | 12,540 | 152.4 | 163.7 | BF第1機械室 | 榊東芝 RAA-DH-13 |
| | | 2 | AC-1-2S | 1・2F南系統 | ユニット形横型 | 3.7 | 7,640 | 92.9 | 99.6 | 2F機械室 | 榊東芝 RAA-DH-7 |
| | | 3 | AC-1-2N | 1・2F北系統 | ユニット形立型 | 5.5 | 6,820 | 83.5 | 89.7 | BF第1号室 | 榊東芝 RAA-DV-7 |
| | | 4 | AC-3-4S | 3・4F南系統 | ユニット形横型 | 5.5 | 10,040 | 122.0 | 131.0 | 4F機械室 | 榊東芝 RAA-DH-10 |
| | | 5 | AC-3-4N | 3・4F北系統 | ユニット形横型 | 3.7 | 8,800 | 108.0 | 115.9 | 3F機械室 | 榊東芝 RAA-DH-9 |
| | | 6 | AC-5-6S | 5・6F南系統 | ユニット形横型 | 5.5 | 10,040 | 122.0 | 131.0 | 6F機械室 | 榊東芝 RAA-DH-10 |
| | | 7 | AC-5-6N | 5・6F北系統 | ユニット形横型 | 5.5 | 9,290 | 113.0 | 121.2 | 5F機械室 | 榊東芝 RAA-DH-9 |
| | | 8 | AC-7-8S | 7・8F南系統 | ユニット形横型 | 3.7 | 8,320 | 101.2 | 108.6 | 8F機械室 | 榊東芝 RAA-DH-8 |
| | | 9 | AC-7-8N | 7・8F北系統 | ユニット形横型 | 3.7 | 6,180 | 70.9 | 76.1 | 7F機械室 | 榊東芝 RAA-DH-6 |
| 2 | パッケージエアコン | 1 | 16系統 | B1F制御室等 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 26.1 | 26.9 | 別館屋上(16系) | 東芝 MAR-M81HTM |
| | | 1-1 | AC-1 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,920 | 14.5 | 16.8 | B1制御室 | 東芝 AIU-1255HG |
| | | 1-2 | AC-1 | (H5年:会議室(1-3))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,920 | 14.5 | 16.8 | 1F行政情報センター | 東芝 AIU-1255HG |
| | | 2 | 15系統 | B1F地下食堂 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 7.5 | 10,000 | 26.1 | 26.9 | 別館屋上(15系) | 東芝 MAR-M101HTM |
| | | 2-1 | AC-5 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | B1地下食堂(北) | 東芝 AIU-635HG |
| | | 2-2 | AC-3 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,320 | 9.3 | 10.8 | B1地下食堂(北) | 東芝 AIU-805HG |
| | | 2-3 | AC-5 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | B1地下食堂(南) | 東芝 AIU-635HG |
| | | 2-4 | AC-3 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,320 | 9.3 | 10.8 | B1地下食堂(南) | 東芝 AIU-805HG |
| | | 3 | 12系統 | 1F県民ホール | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 20.9 | 21.6 | 本館屋上東側(12系) | 東芝 MAR-M81HTM |
| | | 3-1 | AC-2 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 1F県民ホール(西) | 東芝 AIU-1005HG |
| | | 3-2 | AC-5 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | 1F県民ホール(東) | 東芝 AIU-635HG |
| | | 3-3 | AC-12 | (年1回) | 天井埋込カセット形(2方向) | | 840 | 5.2 | 6.0 | 1F仮眠室直直室 | 東芝 AIU-454WHG |
| | | 4 | 2系統 | 2F診察室 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 26.1 | 26.9 | 本館屋上東側(2系) | 東芝 MAR-M81HTM |
| | | 4-1 | AC-3 | (H5年:第一相談室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,320 | 9.3 | 10.8 | 2F福祉課(南) | 東芝 AIU-805HG |
| | | 4-2 | AC-3 | (H5年:第二相談室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,320 | 9.3 | 10.8 | 2F保健課(西) | 東芝 AIU-805HG |
| | | 4-3 | AC-3 | (H5年:第二相談室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,320 | 9.3 | 10.8 | 2F保健課(東) | 東芝 AIU-805HG |
| | | 4-4 | AC-5 | (H5年:栄養相談室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 8.7 | 10.1 | 2F第3相談室 | 東芝 AIU-635HG |
| | | 4-5 | AC-5 | (H5年:栄養相談室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 8.7 | 10.1 | 2F保健所会議室(西) | 東芝 AIU-635HG |
| | | 5 | 1系統 | 2F会議室(旧物品庫) | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 20.9 | 21.6 | 本館屋上東側(1系) | 東芝 MAR-M81HTM |
| | | 5-1 | AC-4 | (H5年:待合ホ-ル)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 8.7 | 10.1 | 2F女子更衣室 | 東芝 AIU-715HG |
| | | 5-2 | AC-4 | (H5年:待合ホ-ル)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 8.7 | 10.1 | 2F倉庫 | 東芝 AIU-715HG |
| | | 5-3 | AC-7 | (H5年:待合室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,020 | 5.8 | 6.7 | 2F福祉課(北) | 東芝 AIU-505HG |
| | | 6 | 9系統 | 2F県央保健所長室 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 7.5 | 10,000 | 26.1 | 26.9 | 本館屋上西側(9系) | 東芝 MAR-M101HTM |
| | | 6-1 | AC-3 | (H5年:審査室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,320 | 9.3 | 10.8 | 2F県央保健所長室 | 東芝 AIU-805HG |
| | | 6-2 | AC-5 | (H5年:インターン室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | 2F保健所会議室(東) | 東芝 AIU-635HG |
| | | 6-3 | AC-5 | (H5年:インターン室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | 2F第4相談室 | 東芝 AIU-635HG |
| | | 6-4 | AC-2 | (H5年当初:室外機14に接続)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 3F盛岡広域振興局長室 | 東芝 AIU-1004HG |
| | | 7 | 7系統 | 3F入札室(旧喫煙室) | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 7.5 | 10,000 | 26.1 | 26.9 | 本館屋上東側(7系) | 東芝 MAR-M101HTM |
| | | 7-1 | AC-5 | (H5年:会議室(3-10))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | 3F入札室(旧喫煙室) | 東芝 AIU-635HG |
| | | 7-2 | AC-8 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 5.2 | 6.0 | 3F特別会議室(東) | 東芝 AIU-455HG |
| | | 7-3 | AC-8 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 5.2 | 6.0 | 3F特別会議室(西) | 東芝 AIU-455HG |
| | | 7-4 | AC-5 | (H5年:会議室(4-12))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | 4F調達物品庫 | 東芝 AIU-635HG |
| | | 7-5 | AC-5 | (H5年:会議室(4-13))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | 4F女子更衣室 | 東芝 AIU-635HG |
| | | 7-6 | AC-2 | (H5年:土木事務縦覧室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 5F土木部資料室 | 東芝 AIU-1005HG |
| | | 8 | 19系統 | 4F土木部更衣室 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 20.9 | 21.6 | 別館屋上(19系) | 東芝 MAR-M81HTM |
| | | 8-1 | AC-2 | (H5年:企画商工労政課)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 4F土木部資料室(北) | 東芝 AIU-1005HG |
| | | 8-2 | AC-2 | (H5年:企画商工労政課)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 4F土木部資料室(南) | 東芝 AIU-1005HG |
| | | 9 | 13系統 | 5F倉庫 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 20.9 | 21.6 | 本館屋上西側(13系) | 東芝 MAR-M81HTM |
| | | 9-1 | AC-9 | (H5年:面接室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 900 | 3.7 | 4.2 | 5F倉庫 | 東芝 AIU-355HG |
| | | 9-2 | AC-5 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | 6F企業局会議室(東) | 東芝 AIU-635HG |
| | | 9-3 | AC-5 | (年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | 6F企業局会議室(西) | 東芝 AIU-635HG |
| | | 9-4 | AC-12 | (年1回) | 天井埋込カセット形(2方向) | | 840 | 5.2 | 6.0 | 6F静養室 | 東芝 AIU-454WHG |
| | | 9-5 | AC-13 | (H5年:教養室②)(年1回) | 天井埋込カセット形(2方向) | | 570 | 4.4 | 5.0 | 6F会議室(東) | 東芝 AID-354BHG |
| | | 9-6 | AC-14 | (H5年:教養室①)(年1回) | 天井埋込カセット形(2方向) | | 570 | 2.9 | 3.4 | 6F会議室(西) | 東芝 AID-254BHG |
| | | 10 | 6系統 | 6F企業局経営総務室 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 20.9 | 21.6 | 本館屋上東側(6系) | 東芝 MAR-M81HTM |
| | | 10-1 | AC-1 | (H5年:企業局長室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,920 | 14.5 | 16.8 | 6F企業局経営総務室 | 東芝 AIU-1254HG |
| | | 10-2 | AC-2 | (H5年:次長・技師長室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 6F企業局長室 | 東芝 AIU-1004HG |
| | | 11 | 14系統 | 7F林務部 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 7.5 | 10,000 | 26.1 | 26.9 | 本館屋上西側(14系) | 東芝 MAR-M101HTM |
| | | 11-1 | AC-2 | (H5年:会議室(7-1))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 7F林務部(東) | 東芝 AIU-1005HG |
| | | 11-2 | AC-1 | (H5年:7Fメイン会議室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | (ヒートポンプの不良) | | | 7F林務部(中) | 東芝 AIU-1255HG |
| | | 11-3 | AC-1 | (H5年:7Fメイン推進局)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,920 | 14.5 | 16.8 | 7F林務部(西) | 東芝 AIU-1255HG |
| | | 12 | 8系統 | 7F農村整備・資料室 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 20.9 | 21.6 | 本館屋上東側(8系) | 東芝 MAR-M81HTM |
| | | 12-1 | AC-1 | (H5年:会議室(7-5))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,920 | 14.5 | 16.8 | 7F医療局人事課 | 東芝 AIU-1255HG |
| | | 12-2 | AC-4 | (H5年:会議室(8-10))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | 1,200 | 8.7 | 10.1 | 8F医療局倉庫 | 東芝 AIU-715HG |

【盛岡庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

| 区分 | 名称 | No. | 記号 | 系統名 | 仕様 | | | | | 設置場所 | 備考 | | |
|-----|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 形式 | 出力 (kW) | 風量 (m³/h) | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | | | | |
| 2 | パッケージエアコン | 定期点検対象 | 13 | 11系統 | 7F農村整備製図室 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 7.5 | 10,000 | 26.1 | 26.9 | 本館屋上西側(11系) | 東芝 MAR-M101HTM | |
| | | | 13-1 | AC-1 | (H5年:在外資料室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | | 1,920 | 14.5 | 16.8 | 7F医療局(業務支援課) | 東芝 AIU-1255HG |
| | | | 13-2 | AC-3 | (H5年:在外資料室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | | 1,320 | 9.3 | 10.8 | 7F医療局職員課(西) | 東芝 AIU-805HG |
| | | | 13-3 | AC-3 | (H5年:在外資料室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | | 1,320 | 9.3 | 10.8 | 7F医療局職員課(東) | 東芝 AIU-805HG |
| | | 定期点検対象 | 15 | 10系統 | 7F林務部 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 7.5 | 10,000 | 26.1 | 26.9 | 本館屋上西側(10系) | 東芝 MAR-M101HTM | |
| | | | 15-1 | AC-2 | (H5年:会議室(7-1))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 7F林務部(東) | 東芝 AIU-1005HG |
| | | | 15-2 | AC-2 | (H5年:会議室(7-4))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 7F林務部(中) | 東芝 AIU-1005HG |
| | | | 15-3 | AC-2 | (H5年:会議室(7-4))(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向)(7Fフロアの電動弁不良) | | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 7F林務部(西)(点検不可) | 東芝 AIU-1005HG |
| | | | 16 | 4系統 | 7F旧国体障がい者大会局 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 20.9 | 21.6 | 本館屋上東側(4系) | 東芝 MAR-M81HTM | |
| | | | 16-1 | AC-11 | (H5年:国民文化祭推進室)(年1回) | 天井埋込カセット形2方向 | | | 1,200 | 8.7 | 10.1 | 7F医療局(経営管理課)(東) | 東芝 AIU-714WHG |
| | | | 16-2 | AC-11 | (H5年:国民文化祭推進室)(年1回) | 天井埋込カセット形2方向 | | | 1,200 | 8.7 | 10.1 | 7F医療局(経営管理課)(西) | 東芝 AIU-714WHG |
| | | | 16-3 | AC-2 | (H5年:国民文化祭推進室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 7F医療局(医師支援推進室) | 東芝 AIU-1005HG |
| | | | 17 | 3系統 | 7F旧国体障がい者大会局 | 空冷式ヒートポンプ型(R22) | 5.6 | 10,000 | 20.9 | 21.6 | 本館屋上東側(3系) | 東芝 MAR-M81HTM | |
| | | | 17-1 | AC-5 | (H5年:7ヶ月局長室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | | 1,200 | 7.3 | 8.4 | 7F更衣室 | 東芝 AIU-635HG |
| | | | 17-2 | AC-2 | (H5年:国民文化祭推進室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 7F医療局(経営管理課)(中) | 東芝 AIU-1005HG |
| | | | 17-3 | AC-2 | (H5年:国民文化祭推進室)(年1回) | 天井埋込カセット形(4方向) | | | 1,860 | 11.6 | 13.5 | 7F医療局長室 | 東芝 AIU-1005HG |
| | | | 20 | | B1F変電室 | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 3.8 | | | 14 | - | 本館地下駐車場入口 | 三菱電機 PU-CRP160LA |
| | | | 20-1 | | (年1回) | 天井露出型(冷房専用) | | | 1,980 | | | B1F変電室 | 三菱電機 PC-RP160KA8 |
| | | | 21 | | P2F変電室 | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 1.5 | | | 7.1 | - | 本館P2F | 三菱電機 PU-CRP80HA12 |
| | | | 21-1 | | (年1回) | 壁掛型(冷房専用) | | | 1,032 | | | P2F変電室 | 三菱電機 PC-RP80KA8 |
| | | | 1 | 1系統 | 8F大会議室① | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 本館屋上 | 東芝 MCY-MAP2241HN |
| | | | 1-1 | | (年2回) | | | | | | | 8F大会議室北側 | 東芝 MMC-AP1128H |
| | | | 1-2 | | (年2回) | | | | | | | 8F大会議室東北側 | 東芝 MMC-AP1128H |
| | | | 2 | 2系統 | 8F大会議室② | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 本館屋上 | 東芝 MCY-MAP2241HN |
| | | 2-1 | | (年2回) | | | | | | | 8F大会議室西中側 | 東芝 MMC-AP1128H | |
| | | 2-2 | | (年2回) | | | | | | | 8F大会議室西北側 | 東芝 MMC-AP1128H | |
| | | 3 | 3系統 | 8F大会議室③ | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 本館屋上 | 東芝 MCY-MAP2241HN | |
| | | 3-1 | | (年2回) | | | | | | | 8F大会議室南側 | 東芝 MMC-AP1128H | |
| | | 3-2 | | (年2回) | | | | | | | 8F大会議室西南側 | 東芝 MMC-AP1128H | |
| | | 4 | 4系統 | 8F大会議室④ | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 本館屋上 | 東芝 MCY-MAP2241HN | |
| | | 4-1 | | (年2回) | | | | | | | 8F大会議室東中側 | 東芝 MMC-AP1128H | |
| | | 4-2 | | (年2回) | | | | | | | 8F大会議室東南側 | 東芝 MMC-AP1128H | |
| | | 1 | 1系統 | 8F講堂A | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 本館屋上 | 東芝 MCY-MAP2241HN | |
| | | 1-1 | | (年2回) | | | | | | | 講堂A西側 | 東芝 MMU-AP1127H | |
| | | 1-2 | | (年2回) | | | | | | | 講堂A東側 | 東芝 MMU-AP1127H | |
| | | 2 | 2系統 | 講堂B① | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 本館屋上 | 東芝 MCY-MAP2241HN | |
| | | 2-1 | | (年2回) | | | | | | | 講堂B①西側 | 東芝 MMU-AP1127H | |
| | | 2-2 | | (年2回) | | | | | | | 講堂B①東側 | 東芝 MMU-AP1127H | |
| | | 3 | 3系統 | 講堂B② | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 本館屋上 | 東芝 MCY-MAP2241HN | |
| | | 3-1 | | (年2回) | | | | | | | 講堂B②西側 | 東芝 MMU-AP1127H | |
| 3-2 | | (年2回) | | | | | | | 講堂B②東側 | 東芝 MMU-AP1127H | | | |
| 4 | 4系統 | 講堂C | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 本館屋上 | 東芝 MCY-MAP2241HN | | | |
| 4-1 | | (年2回) | | | | | | | 講堂C西側 | 東芝 MMU-AP1127H | | | |
| 4-2 | | (年2回) | | | | | | | 講堂C東側 | 東芝 MMU-AP1127H | | | |
| 1 | ACP-1 | | | 空冷式ヒートポンプ型(R32) | 1.65 | | | 2.27 | 3.96 | 屋外南側 | 東芝 ROA-RP803HS | | |
| 1-1 | ACP-1-1 | 1F調理室(年2回) | 天井吊形 | | | | | | 1F調理室 | 東芝 AIC-RP803PH | | | |
| 2 | ACP-2 | | | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 屋外南側 | 東芝 MCY-MAP2241HN | | |
| 2-1 | ACP-2-1 | 1F休憩・事務室(年2回) | 壁掛形 | | | | | | 1F休憩・事務室 | 東芝 MMK-AP286H | | | |
| 2-2 | ACP-2-2 | 1F検収・食品庫(年2回) | 壁掛形 | | | | | | 1F検収・食品庫 | 東芝 MMK-AP286H | | | |
| 2-3 | ACP-2-3 | 1Fホム(年2回) | 天井カセット形 | | | | | | 1Fホム | 東芝 MMU-AP457H | | | |
| 2-4 | ACP-2-4 | 1F0歳児保育室(年2回) | 天井カセット形 | | | | | | 1F0歳児保育室 | 東芝 MMU-AP717H | | | |
| 2-5 | ACP-2-5 | 1F職員室兼医務室(年2回) | 天井カセット形 | | | | | | 1F職員室兼医務室 | 東芝 MMU-AP364WH | | | |
| 3 | ACP-3 | | | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.56 | | | 22.4 | 25.0 | 屋外南側 | 東芝 MCY-MAP2241HN | | |
| 3-1 | ACP-3-1 | 1F保育室(共有スペース)(年2回) | 天井カセット形 | | | | | | 1F保育室(共有スペース) | 東芝 MMU-AP364WH | | | |
| 3-2 | ACP-3-2-1 | 1F1,2歳児保育室(年2回) | 天井カセット形 | | | | | | 1F1,2歳児保育室西側 | 東芝 MMU-AP807H | | | |
| 3-3 | ACP-3-2-2 | 1F1,2歳児保育室(年2回) | 天井カセット形 | | | | | | 1F1,2歳児保育室東側 | 東芝 MMU-AP807H | | | |
| 3-4 | ACP-3-3 | 1F多目的室(年2回) | 壁掛形 | | | | | | 1F多目的室 | 東芝 MMK-AP286H | | | |
| 3-5 | ACP-3-4 | 1F休憩室(年2回) | 壁掛形 | | | | | | 1F休憩室 | 東芝 MMK-AP286H | | | |

【盛岡庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

| 区分 | 名称 | No. | 記号 | 系統名 | 仕様 | | | | | 設置場所 | 備考 |
|----|---------------------|-----|-----------|-----------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | 形式 | 出力 (kW) | 風量 (m³/h) | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | | |
| 2 | パッケージエアコン 定期点検対象 | 4 | ACP-4 | | 空冷式ヒートポンプ型(R410A) | 5.15×2 | | 33.5 | 33.5 | 別館屋上 | 東芝 MMY-MAP3356H |
| | | 4-1 | ACP-4-1-1 | 2F総務事務センター(年2回) | 天井カセット形 | | | | | 2F総務事務センター北側 | 東芝 MMU-AP807H |
| | | 4-2 | ACP-4-1-2 | 2F総務事務センター(年2回) | 天井カセット形 | | | | | 2F総務事務センター南側 | 東芝 MMU-AP807H |
| | | 4-3 | ACP-4-2-1 | 3F総務事務センター(年2回) | 天井カセット形 | | | | | 3F総務事務センター北側 | 東芝 MMU-AP567H |
| | | 4-4 | ACP-4-2-2 | 3F総務事務センター(年2回) | 天井カセット形 | | | | | 3F総務事務センター南側 | 東芝 MMU-AP567H |
| | | 4-5 | ACP-4-3 | 3F男子更衣室(年1回) | 天井カセット形 | | | | | 3F男子更衣室 | 東芝 MMU-AP364YH |
| | | 4-6 | ACP-4-4 | 3F女子更衣室(年1回) | 天井カセット形 | | | | | 3F女子更衣室 | 東芝 MMU-AP364YH |
| 3 | ファンコイルユニット | 1 | FCU-2K | BF | 天井カセット形 | 0.033 | 320 | 2.0 | 2.8 | BF清掃員休憩室(男) | 木村工機機 KCS-202GK |
| | | 2 | FCU-2K | 〃 | 天井カセット形 | 0.033 | 320 | 2.0 | 2.8 | BF清掃員控室(女) | 木村工機機 KCS-202GK |
| | | 3 | FCU-3K | 〃 | 天井カセット形 | 0.036 | 480 | 2.9 | 4.3 | BF運転手控室(西) | 木村工機機 KCS-302GK |
| | | 4 | FCU-2K | 〃 | 天井カセット形 | 0.033 | 320 | 2.0 | 2.8 | BF運転手控室(東) | 木村工機機 KCS-202GK |
| | | 5 | FCU-3K | 〃 | 天井カセット形 | 0.036 | 480 | 2.9 | 4.3 | BF生協保健コーナー(旧印刷室) | 木村工機機 KCS-302GK |
| | | 6 | FCU-3K | 〃 | 天井カセット形 | 0.036 | 480 | 2.9 | 4.3 | BF保健福祉・県央保健所女子更衣室(旧理髪室) | 木村工機機 KCS-302GK |
| | | 7 | FCU-4T | 〃 | 天井露出形 | 0.062 | 840 | 4.3 | 6.5 | BF社慶信用組合 | 木村工機機 HS-600K |
| | | 8 | FCU-2K | 〃 | 天井カセット形 | 0.033 | 320 | 2.0 | 2.8 | BF食堂休憩室 | 木村工機機 KCS-202GK |
| | | 9 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | BF県生協食堂(北西) | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 10 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | BF県生協食堂(南西) | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 11 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | BF県生協食堂(南東) | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 12 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | BF県生協食堂(北東) | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 13 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | BF県生協売店(東) | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 14 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | BF県生協売店(西) | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 15 | FCU-3K | 〃 | 天井カセット形 | 0.036 | 480 | 2.9 | 4.3 | BF県生協売店事務室 | 木村工機機 KCS-302GK |
| | | 16 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | BF第1庁制御室(南) | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 17 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | BF第1庁制御室(北) | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 18 | FCU-8L | 1F | 床置型(0-ボ-イ) | 0.098 | 960 | 5.6 | 8.5 | 1F県民ホール(東) | 木村工機機 FSL-800K |
| | | 19 | FCU-6L | 〃 | 床置型(0-ボ-イ) | 0.062 | 720 | 3.8 | 6.4 | 1F県民ホール(西) | 木村工機機 FSL-600K |
| | | 20 | FCU-8L | 〃 | 床置型(0-ボ-イ) | 0.098 | 960 | 5.6 | 8.5 | 1F行政情報センター | 木村工機機 FSL-800K |
| | | 21 | FCU-3F | 〃 | 床置型 | 0.048 | 420 | 2.4 | 3.7 | 1F守衛室 | 木村工機機 FS-302TLK |
| | | 22 | FCU-3F | 〃 | 床置型 | 0.048 | 420 | 2.4 | 3.7 | 1F文書保存庫管理室 | 木村工機機 FS-302TLK |
| | | 23 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 1F文書保存庫閲覧室 | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 24 | FCU-8F | 2F | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 2F県央保健所(北西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 25 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840.0 | 5.0 | 7.4 | 2F県央保健所(北東) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 26 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 2F県央保健所(東北) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 27 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 2F県央保健所(東南) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 28 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 2F県央保健所(南東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 29 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 2F県央保健所(南西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 30 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120.0 | 6.6 | 9.9 | 2F県央保健所長室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 31 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120.0 | 6.6 | 9.9 | 2F第4相談室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 32 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120.0 | 6.6 | 9.9 | 2F第3相談室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 33 | FCU-4F | 〃 | 床置型 | 0.059 | 560 | 3.3 | 4.9 | 2F保護課(南東) | 木村工機機 FS-402TLK |
| | | 34 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 2F保護課(南中) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 35 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 2F保護課(南西) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 36 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 2F福祉課(南) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 37 | FCU-4F | 〃 | 床置型 | 0.059 | 560 | 3.3 | 4.9 | 2F福祉課(北) | 木村工機機 FS-402TLK |
| | | 38 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 2F倉庫(西) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 39 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 2F倉庫(北西) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 40 | FCU-3K | 〃 | 天井カセット形 | 0.036 | 480 | 2.9 | 4.3 | 2F倉庫(北東) | 木村工機機 KCS-302GK |
| | | 41 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | 2F男子更衣室 | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 42 | FCU-2K | 〃 | 天井カセット形 | 0.033 | 320 | 2.0 | 2.8 | 2F検査室 | 木村工機機 KCS-202GK |
| | | 43 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | 2F第1相談室 | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 44 | FCU-4K | 〃 | 天井カセット形 | 0.053 | 640 | 3.8 | 5.6 | 2F第2相談室 | 木村工機機 KCS-402GK |
| | | 45 | FCU-8F | 3F | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F県税部(南東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 46 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F県税部(南中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 47 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F県税部(南西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 48 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F県税部(西南) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 49 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F県税部(西北) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 50 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 3F県税部(北西) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 51 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 3F県税部(北中) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 52 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 3F県税部(北東) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 53 | FCU-6F | 〃 | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 3F経営企画部(南東) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 54 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F経営企画部(南中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 55 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F経営企画部(南西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 56 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F経営企画部相談室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 57 | FCU-8F | 〃 | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F盛岡広域振興局局長室 | 木村工機機 FS-802TLK |

【盛岡庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

| 区分 | 名称 | No. | 記号 | 系統名 | 仕様 | | | | | 設置場所 | 備考 |
|----|------------|------|--------|-----|---------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | | | | 形式 | 出力 (kW) | 風量 (m³/h) | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | | |
| 3 | ファンコイルユニット | 58 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F経営企画部(南) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 59 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F経営企画部(東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 60 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 3F経営企画部(北) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 61 | FCU-6F | // | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 3F経営企画部閲覧室 | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 61-1 | FCU-3F | // | 床置型 | 0.048 | 420 | 2.4 | 3.7 | 3F入札室(東) | 木村工機機 FS-302TLK |
| | | 62 | FCU-6F | // | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 3F入札室(西)(旧喫煙室) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 63 | FCU-4F | // | 床置型 | 0.059 | 560 | 3.3 | 4.9 | 3F特別会議室(東) | 木村工機機 FS-402TLK |
| | | 64 | FCU-4F | // | 床置型 | 0.059 | 560 | 3.3 | 4.9 | 3F特別会議室(西) | 木村工機機 FS-402TLK |
| | | 65 | FCU-8F | 4F | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(南西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 66 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(西北) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 67 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(北西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 68 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(西南) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 69 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(南東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 70 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(南東・中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 71 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(南西・中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 72 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(北東・中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 73 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(北東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 74 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農業改良普及センター(南東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 75 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農業改良普及センター(南中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 76 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農業改良普及センター(南西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 77 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農政部(北西・中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 78 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F男子更衣室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 79 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農村整備室(東北) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 80 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 4F農村整備室(南) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 81 | FCU-6F | 4F | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 4F農村整備室(東南) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 82 | FCU-8K | // | 天井カセット形 | 0.091 | 1,290 | 7.3 | 10.8 | 4F農林関係実験室 | 木村工機機 KCS-802GK |
| | | 83 | FCU-6F | // | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 4F調達物品庫 | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 84 | FCU-6F | // | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 4F4・5階女子更衣室 | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 85 | FCU-6F | // | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 4F生活環境改善実験室 | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 86 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(南東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 87 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(北東・中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 88 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(北中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 89 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(北西・中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 90 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(北西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 91 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(西北) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 92 | FCU-8F | 5F | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(西南) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 93 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(南西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 94 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(南西・中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 95 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(南西・中中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 96 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(南東・中中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 97 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(南東・中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 98 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部(北東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 99 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部更衣室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 100 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F医療局会議室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 101 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部倉庫(南) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 102 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F土木部倉庫(東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 103 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F資料室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 104 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 5F道路台帳室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 105 | FCU-6F | // | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 5F土木部資料室 | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 106 | FCU-8F | 6F | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F企業局局長室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 107 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F企業局経営総務室(南東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 108 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F企業局経営総務室(南東中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 109 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F企業局経営総務室(南西中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 110 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F企業局経営総務室(南西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 111 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F企業局小会議室 | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 112 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F企業局業務課(南東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 113 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F企業局業務課(南中) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 114 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F企業局業務課(南西) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 115 | FCU-4F | // | 床置型 | 0.059 | 560 | 3.3 | 4.9 | 6F企業局労働組合 | 木村工機機 FS-402TLK |
| | | 116 | FCU-2F | // | 床置型 | 0.041 | 280 | 1.6 | 2.4 | 6F静養室(男子用) | 木村工機機 FS-202TLK |
| | | 117 | FCU-2F | // | 床置型 | 0.041 | 280 | 1.6 | 2.4 | 6F静養室(女子用) | 木村工機機 FS-202TLK |
| | | 118 | FCU-8F | // | 床置型 | 0.118 | 1,120 | 6.6 | 9.9 | 6F会議室(北東) | 木村工機機 FS-802TLK |
| | | 119 | FCU-6F | // | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 6F会議室(北西) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 120 | FCU-6F | // | 床置型 | 0.065 | 840 | 5.0 | 7.4 | 6F保健所会議室(北西) | 木村工機機 FS-602TLK |
| | | 121 | FCU-4F | // | 床置型 | 0.059 | 560 | 3.3 | 4.9 | 6F保健所会議室(北東) | 木村工機機 FS-402TLK |

