(1) 説明文
この図は、平成28年台風第10号において河川の氾濫により浸水した範囲について、岩手県県土整備部河川課が調査した結果を示したものです。

(2) 基本事項等
①作成主体
岩手県県土整備部河川課
②作成年月日
平成29年３月31日
③対象となる河川
二級河川大槌川
④その他条件等
・ 図面には、大槌川から溢水したことにより浸水した範囲について調査した結果を示しており、支川からの溢水や内水による浸水範囲等は考慮しておりません。

凡例

本流浸水範囲