



二級河川 沢川周辺浸水実績図

- (1) 説明文
この図は、令和元年台風第19号において河川の氾濫により浸水した範囲について、岩手県土木整備部河川課が調査した結果を示したものです。
- (2) 基本事項等
- ①作成主体
岩手県土木整備部河川課
 - ②作成年月日
令和2年3月31日
 - ③その他条件等
・図面には、沢川周辺で浸水した範囲について調査した結果を示しております。

凡 例	
	浸水範囲

