


二級河川 宇部川周辺浸水実績図①

(1) 説明文
この図は、令和元年台風第19号において河川の氾濫により浸水した範囲について、岩手県土木整備部河川課が調査した結果を示したものです。

(2) 基本事項等
①作成主体
岩手県土木整備部河川課
②作成年月日
令和2年3月31日
③その他条件等
・図面には、宇部川周辺で浸水した範囲について調査した結果を示しております。

凡 例	
	浸水範囲



本図は、「H24災害復興基図」を使用して作成したものです。