




# 被災状況写真




# 7月17日豪雨 気象概況

## 位置図



## 降雨状況

17日19時までの1時間雨量分布



月/日	7月17日									
時:分	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	
時間雨量(mm)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
累計雨量(mm)	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
月/日	7月17日					7月18日				
時:分	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	
時間雨量(mm)	0	59	45	3	0	0	0	0	0	
累計雨量(mm)	5	64	109	112	112	112	112	112	112	

短時間の局地的豪雨により、7月17日に時間雨量59mmを記録。

# 7月17日の豪雨による被害状況

7月17日に発生した短時間の局地的豪雨により、一級河川北上川水系横沢川（普通河川）が溢水氾濫し、岩手郡岩手町横沢地区で41戸の浸水被害が発生した。



岩手町横沢地区の被災状況①




岩手町横沢地区の被災状況②

# 河川等災害関連事業の概要

河川等災害関連事業により横沢川の河道断面の拡幅、障害物（堰）の除去等を実施。



## 標準横断面図




# 災害対策等緊急事業推進費(災害対策の部)

事業名	カセンカイシュウジギョウ キタカミガワスイケイキタカミガワ 河川改修事業(北上川水系北上川)		
事業主体	イワテケン 岩手県		
施行地	イワテケンイワテグンイワテマチアザヌマクナイテサキ 岩手県岩手郡岩手町字沼宮内地先		
事業費	300,000(千円)	国費	150,000(千円)
内容	平成22年7月17日の梅雨前線による豪雨により、北上川新町橋付近で浸水被害が発生した。また、その下流域でも溢水寸前まで水位が上昇した。次期出水までに再度災害を防止するとともに、甚大な被害を未然に防止する必要があることから、推進費を活用して緊急に河道の掘削、頭首工の撤去等を実施することで河川の水位を下げ、治水安全度の向上を図る。		



凡例	
赤	推進費要求箇所(当年度施行)
緑	災害復旧・関連(当年度施行)



## 被災状況写真

