



## 小本川流木捕捉施設の説明板を設置しました！

平成28年の台風第10号災害では、小本川に流れ出た大量の流木が橋梁部に堆積したため、溢れた洪水により浸水被害が拡大しました。

このような下流域での流木被害を軽減させるため、令和5年1月、流木捕捉施設を設置しました。

本施設が完成してから丸2年経過しましたが、施設の概要について、皆様方にもっと知っていただきたく、説明板を現地に設置したものです。

お近くを通った際には、是非お立ち寄りいただき、ご覧いただければ幸いです。



R7.2.25撮影

～かわら版に関する問い合わせ先～  
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

【TEL】0194-22-2890(河川復旧課)  
【E-mail】BJ0010@pref.iwate.jp

携帯・スマートフォンからはこちら

