H28.8.30　台風10号　　岩手県河川被害状況

H28.9.27　10時現在　　※河川課調べ



2-1　瀬月内川<九戸村>
・河川状況：溢水
・被害情報：床下浸水

2-2　瀬月内川<九戸村>
・河川状況：溢水
・被害情報：浸水家屋無し

2-3　瀬月内川<九戸村>
・河川状況：左岸被災
・被害情報：被害不明

2-4　瀬月内川<久慈市>
・河川状況：溢水
・被害情報：浸水被害

5-1　遠別川<久慈市>
・河川状況：溢水
・被害情報：浸水被害

6-1　川又川<久慈市>
・河川状況：溢水
・被害情報：浸水被害

9-1　清水川<岩泉町>
・河川状況：溢水
・被害情報：床上、床下浸水

16-1　小鳥瀬川<遠野市>
・河川状況：溢水
・被害情報：床上、床下浸水

16-2　小鳥瀬川<遠野市>
・河川状況：溢水
・被害情報：床上、床下浸水

17-1　鵜住居川<釜石市>
・河川状況：護岸越水
・被害情報：市道中村橋、
県道冠水

17-2　鵜住居川<釜石市>
・河川状況：護岸越水
・被害情報：雲南橋下流一帯が
浸水

17-3　鵜住居川<釜石市>
・河川状況：左岸溢水
・被害情報：床上浸水、ふ化場

1-1　小玉川<軽米町>
・河川状況：調査中
・被害情報：住家床上浸水

3-1　久慈川<久慈市>
・河川状況：越水
・被害情報：合庁付近浸水

3-2　久慈川<久慈市>
・河川状況：溢水
・被害情報：浸水被害有

4-1　長内川<久慈市>
・河川状況：溢水
・被害情報：床上、床下浸水

4-2　長内川<久慈市>
・河川状況：溢水
・被害情報：浸水被害有

7-2　安家川<野田村>
・河川状況：左岸溢水
・被害情報：ふ化場、床上浸水

7-1　安家川<岩泉町>
・河川状況：溢水
・被害情報：床上、床下浸水

8-1　普代川<普代村>
・河川状況：溢水
・被害情報：床上、床下浸水

11-1　長内川<岩泉町>
・河川状況：調査中
・被害情報：工場浸水

10-2　小本川<岩泉町>
・河川状況：溢水、越水
・被害情報：床上、床下浸水

10-1　小本川<岩泉町>
・河川状況：溢水
・被害情報：床上、床下浸水

12-1　長沢川<宮古市>
・河川状況：越水
・被害情報：床上、床下浸水

13-1　刈屋川<宮古市>
・河川状況：溢水
・被害情報：床上、床下浸水

14-1　閉伊川<宮古市>
・河川状況：調査中
・被害情報：床下浸水

15-1　大槌川<大槌町>
・河川状況：溢水
・被害情報：床上、床下浸水、