


令和6年度魚礁機能発揮調査業務委託 調査対象位置図



調査箇所 1 (田野畑村沖)



調査対象範囲: 1-a~1-dで囲われた範囲  
調査対象水深: 約70-100m

調査対象範囲の中から5群を調査予定  
※魚礁の集合体を1群としてカウント  
※1群は半径約50mの範囲

	緯度	経度
1-a	39° 55' 53.303"	141° 59' 0.042"
1-b	39° 55' 51.836"	142° 1' 25.325"
1-c	39° 53' 58.370"	142° 1' 23.360"
1-d	39° 53' 59.834"	141° 58' 58.145"

調査箇所 2 (陸前高田市沖)



調査範囲: 2-a~2-dで囲われた範囲  
調査対象水深: 約90-120m

調査対象範囲の中から4群を調査予定  
※魚礁の集合体を1群としてカウント

	緯度	経度
2-a	38° 56' 57.558"	141° 45' 45.224"
2-b	38° 56' 19.629"	141° 46' 56.197"
2-c	38° 55' 17.891"	141° 46' 1.552"
2-d	38° 55' 55.811"	141° 44' 50.587"