



浚渫債による効果事例

河川 河川に堆積した土砂を撤去

➤ はなまきし 新田川 (北上川水系)
しんでんがわ きたかみがわ



対策の内容

河川に堆積した土砂を撤去し、河川の流下能力を確保したことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。