


# 浚渫債による効果事例

## 河川 河川に堆積した土砂を撤去

ひらいずみちょう ささやがわ きたかみがわ  
➤ 平泉町 笹谷川（北上川水系）



L = 315 m  
V = 826 m<sup>3</sup>

### 対策の内容

河川に堆積した土砂等の撤去を行い、河川の流下能力を確保したことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。  
また、堆積土砂上に繁茂していた草木も併せて撤去したことから、周辺住宅地の環境美化も図られました。