

農 作 業 事 故 に 関 す る 資 料

1 令和7年農作業死亡事故発生状況

農作業死亡事故発生件数:2件(死亡者数:2人) (令和7年8月31日現在)

月間設定	件数	死亡者数	発生年月日	時間※	発生場所	事 故 者	事 故 の 概 要	事故発生場所
春の農作業安全月間 4/15～6/15	1	1	5月6日 (火)	6:40 頃	八幡平市	94 歳 女性	農作業に出た後、帰宅しないことから家族が駐在所に届け出て警察と消防が捜索し、川の水中でうつぶせになっているのを発見。移動に使用していた三輪車も水没しており、のり面には滑落したような跡が残っていた。	その他
	2	2	5月29日 (木)	12:20 頃	八幡平市	60 歳 男性	作業用車両と共に用水路内で転落しているところを同僚が発見。作業中にのり面を滑落し、横転したとみられる。	その他

死亡者数は累計 ※:発見時間の場合も含む

2 過去5年間の死亡事故件数の推移【年間と秋の農作業安全月間（以下「秋月間」）との比較】

機械を使った作業で起こった事故が、**年全体では71.4%を占めますが、秋月間では100%と更にその割合が高くなっています。**

年全体	死亡事故件数	うち、機械作業事故			発生場所			被害者数	被害者の性別	
		トラクタ乗用型	トラクタ歩行型	耕運機・その他	ほ場	道路	その他		男性	女性
R02	4	－	－	3	4	－	－	4	3	1
R03	9	－	1	3	3	1	5	9	7	2
R04	13	4	－	5	8	3	2	14	13	1
R05	8	4	2	1	4	3	1	8	8	－
R06	8	2	－	5	4	3	1	8	8	－
上:計(件) 下:割合(%)	42	10	3	17	23	10	9	43	39	4
		23.8	7.1	40.5	54.8	23.8	21.4		90.7	9.3
機械による事故の割合(%)		71.4								

※対象機械の「トラクター」にはアタッチメント（ロータリー等）による事故も含む。
※機械作業事故のその他は、運搬車、田植機等によるもの。

秋月間	死亡事故件数	うち、機械作業事故			発生場所			被害者数	被害者の性別	
		トラクタ乗用型	トラクタ歩行型	耕運機・その他	ほ場	道路	その他		男性	女性
R02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R03	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-
R04	3	2	-	1	1	1	1	3	3	-
R05	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-
R06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上:計(件) 下:割合(%)	5	2	0	3	1	2	2	5	5	0
		40.0	0.0	60.0	20.0	40.0	40.0		100.0	0.0
機械による事故の割合(%)		100.0								

3 死亡事故発生の時間帯別比較【年間と秋月間との比較】

年間では**午前(9時から)の時間帯が一番多く事故が発生**しており、秋月間は**午前9時から午後3時までの時間帯が多くなっています。**

(単位:件)

年全体	時間帯区分						計
	早朝	AM9時～	12時～	15時～	18時～	不明	
R02	-	3	1	-	-	-	4
R03	2	1	3	2	-	1	9
R04	2	2	3	1	1	4	13
R05	-	3	2	3	-	-	8
R06	1	2	1	1	2	1	8
上:計(件) 下:割合(%)	5	11	10	7	3	6	42
	11.9	26.2	23.8	16.7	7.1	14.3	100.0

(単位:件)

秋月間	時間帯区分						計
	早朝	AM9時～	12時～	15時～	18時～	不明	
R02	-	-	-	-	-	-	-
R03	-	1	-	-	-	-	1
R04	-	-	2	1	-	-	3
R05	-	1	-	-	-	-	1
R06	-	-	-	-	-	-	-
上:計(件) 下:割合(%)	0	2	2	1	0	0	5
	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	100.0