警察施設における放射線量測定結果について

「原子力発電所事故に伴う放射線量等測定に係る対応方針」等に基づき、警察施設構内において測定した放射線量の測定結果についてお知らせします。

◇ 測定器　　サーベイメータ

◇ 測定時期　　令和6年8月、9月

◇ 測定の高さ　　地上1m

◇ 測定箇所　　下記測定場所において5～6カ所を測定

◇ 測定結果（単位：μSV/h）　　県の「放射線量低減に向けた取組方針」において低減措置を実施する目安として定めている1μSV/h以上の箇所はありませんでした。

【測定結果の詳細】

測定場所（施設）	測定年月日	測定結果（μSV/h）		
警察本部	令和6年9月5日	0.04	～	0.06
運転免許試験場	令和6年9月20日	0.01	～	0.02
県南運転免許ｾﾝﾀｰ	令和6年9月20日	0.02	～	0.02
盛岡東警察署	令和6年9月25日	0.04	～	0.05
盛岡西警察署	令和6年9月4日	0.04	～	0.05
岩手警察署	令和6年9月12日	0.04	～	0.06
紫波警察署	令和6年9月9日	0.03	～	0.05
花巻警察署	令和6年8月21日	0.03	～	0.03
北上警察署	令和6年8月13日	0.05	～	0.06
奥州警察署	令和6年8月19日	0.05	～	0.07
一関警察署	令和6年8月6日	0.05	～	0.09
千厩警察署	令和6年8月19日	0.05	～	0.08
大船渡警察署	令和6年8月5日	0.03	～	0.06
遠野警察署	令和6年8月15日	0.05	～	0.06
釜石警察署	令和6年9月6日	0.05	～	0.07
宮古警察署	令和6年9月4日	0.05	～	0.06
岩泉警察署	令和6年8月8日	0.08	～	0.09
久慈警察署	令和6年8月7日	0.07	～	0.09
二戸警察署	令和6年8月1日	0.04	～	0.06